


PŘÍLOHA 9

Zapojení elektroměru při změně soustavy v elektroměrovém rozvaděči z TN-C na TN-C-S



Legenda:

ET - elektroměr třífázový
PEN - svorkovnice PEN
FA01 - jistič před elektroměrem

Barevné značení vodičů: č-černý (h-hnědý, š-šedý), zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý