

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ELEKTRICKÝCH ZDROJOVÝCH SOUTROJÍ

SLAVIA DES 15 a 30 kVA

ČKD PRAHA závod SLAVIA NAPAJEDLA

Vydáno: 1988

## PŘEDMLUVA

Tento návod k obsluze a údržbě je určen všem uživatelům elektrických zdrojových soustrojí s naftovými motory SLAVIA, řady S 90 A a alternátory typu SGDP. Obsluhující personál zde nalezne potřebné pokyny k obsluze a údržbě jak motoru, tak i alternátoru, uvedení soustrojí do chodu, pokyny k obsluze za provozu a po zastavení.

Je třeba mít na zřeteli, že spolehlivý chod soustrojí a jeho životnost jsou závislé na dodržování zásad správné obsluhy a údržby. Proto je třeba pečlivě návod prostudovat ještě před uvedením soustrojí do provozu a později se k němu podle potřeby vracet.

Je třeba si uvědomit, že elektrická zdrojová soustrojí slouží pro výrobu el. proudu a je zvláště nutné, aby obsluha byla řádně obeznámena s funkcí celého soustrojí, dbala všech uvedených pokynů v návodě, dodržovala pokyny o bezpečnosti provozu a práce tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Výrobní závod si vyhrazuje právo na změny výkresové dokumentace, na změny ostatních údajů v důsledku dalšího vývoje motorů a alternátorů. Závodem poskytovaná záruka je 6 měsíců ode dne uvedení soustrojí do provozu, nejdéle však 12 měsíců ode dne expedice soustrojí z výrobního závodu.

## VŠEOBECNĚ

1. Elektrická třífázová zdrojová soustrojí s motory řady S90A o zdánlivých výkonech 15 a 30 kVA, slouží k výrobě třífázového el. proudu o napětí 3 x 231/400 V, 50 Hz. Proutu je možno používat stejně jako běžného proudu normální elektrovodné sítě k napájení a pohonu jedno a třífázových spotřebičů a k osvětlení.

El. zdrojová soustrojí jsou řešena pro spolehlivý provoz při teplotě okolo  $-15^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$ , pro provedení s automatikou  $+10^{\circ}\text{C}$  až  $+35^{\circ}\text{C}$ .

2. Hlavní části vlastního elektrického zdrojového soustrojí tvoří:

- a) motor
- b) alternátor
- c) rozváděč
- d) nosný rám s válcovými pryžovými pružinami.

U mobilního provedení je vlastní el. zdrojové soustrojí s odpružením na rámu uloženo na dvoukolovém automobilovém podvozku PJ-02-015, zdrojové soustrojí je pak chráněno před povětrnostními vlivy kapotou, připevněnou k podvozku.

### Typové označování soustrojí:

Elektrické soustrojí .....	DES	15	S	..
Zdánlivý výkon v kVA (15,30) .....				
Provedení .....				

Číslo označující pořadí konstrukčního provedení .....

Provedení: S - stacionární

A - automatické

M - mobilní

MO - mobilní odhlucněné

Provedením si výrobce označuje různé změny proti základnímu provedení (el. údaje, prostředí, popřípadě další změny).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ soudistrojí	DES 15S	DES 30S	DES 15M	DES 30M	DES 15M0	DES 30M0	DES 15A	DES 30A
Jmenovitý výkon	kVA	15	30	15	30	15	30	15
Jmenovitý výkon	kW	12	24	12	24	12	24	12
Otačky motoru	min <sup>-1</sup>				3000			24
Počet válců		2	4	2	4	2	2	4
Vrtání/závrt	mm				90/90			
Spouštění motoru			ruční elektric.	elektr.	elektr.	elektr.	elektric.	elektric.
Chlazení motoru					vzduchem			
Typ alternátoru	SGBP160S- -2NS	SGBP160X- -2NS	SGBP160S -2NS	SGBP 160X-2NS	SGBP160S- -2NS	SGBP160X- -2NS	SGBP160S -2NS	SGBP160X -2NS
Napětí	V				400/231			
Proud	A	21,6	43,3	21,6	43,3	21,6	43,3	21,6
Počet fází				3				2
Otačky alternátoru	min <sup>-1</sup>				3000			1
Frekvence	Hz				50			40
Účinník	cos				0,8			0,8
Hmotnost	kg	430	625	1260	1465	1450	1645	400
Max. rychlosť	km/hod	-	-	80	80	80	80	-
Hladina hluku A ve vzdálenosti 1 m	dB	102	105	93	93	80	84	102

Uvedená údaje platí při okolní teplotě vzduchu 27 °C, barometrickém tlaku 100 kPa a relativní vlhkosti 60 % a výhřevnosti paliva 42 000 kJ/kg. Při jiných atmosférických podmínkách se výkon motoru mení. Motor může být přestřílen c 10 % po dobu 1 hodiny po každých 6 hodinách normálního provozu.

### Instalace elektrických zdrojových soustrojí

Stacionární nebo automatická el. zdroj. soustrojí na vlastním odpruženém rámě se trvale připevnují k pevnému betonovému základu o min. rozměrech: délka 1 700 mm, šířka 800 mm a síla 250 mm. Před upevněním na základ je třeba el. zdrojové soustrojí rádně vyrovnat a podlit řídkým betonem.

Stacionární nebo automatická el. zdrojová soustrojí nesmí být používána ve větrném prostředí. Je-li instalace provedena v místnosti, je třeba dbát na dostatečnou výměnu vzduchu, aby teplota okolního vzduchu v místnosti, kde soustrojí pracuje, nepřesáhla hodnotu 35 °C. Instalace se provádí podle ČSN 38 5422. Odvod výfukových plynů musí být proveden potrubím o minimálním Ø 65 mm. Váha potrubí nesmí spočívat na tlumiči výfuku. Připojení potrubí musí být těsné, aby výfukové plyny nebyly nasávány motorem.

Stacionární nebo automatické el. zdrojové soustrojí musí být před uvedením do provozu rádně uzemněno podle ČSN 34 1010 a ČSN 38 1795 a musí být u nich provedena na výchozí revize ve smyslu ČSN 34 3800.

Mobilní el. zdrojová soustrojí na dvoukolovém podvozku jsou po doplnění pohonného hmot a oleje, zabrdění a zajištění podvozku výsuvnými podpěrami, schopna okamžitého provozu. Při provozu neodhlučeného soustrojí musí být všecko výfuk a dveře kapoty po obou stranách otevřeny v pracovní poloze. Mobilní el. zdrojová soustrojí musí být pomocí zemnící tyče rádně uzemněna. Uzemnovací tyč se zavrtá do země poblíž el. zdrojového soustrojí a spojí se uzemnovacím vodičem s uzemnovací svorkou podvozku. Uzemnovací tyč musí být zavrtána do země minimálně 2/3 své délky. V zimě je nutné odkrýt nejdříve promrzlou vrstvu půdy a pak teprve tyč zavrtat. V suchých půdách se musí uzemnovací tyč zalévat vodou každý den (20 - 50 litrů). Zemní odporník nesmí přehánout při ochraně:

- a) proudovým chráničem 650 ohmů
- b) nulováním musí být odpor celého nulového vodiče proti zemi 2 ohmů
- c) zemněním musí být zemní odpor podle ČSN 34 1010.

### Kontrola izolačního odporu

Před spuštěním nového nebo dlouho nepoužívaného alternátoru je nutno překontrolovat, zda se nezhoršil jeho izolační stav dopravou nebo uskladněním a zda tím nehrozí nebezpečí poškození vinutí nebo úrazu elektrickým proudem.

Alternátory s menším izolačním odporem než 10 Megohmů se nesmějí uvést do chodu. Příčinou může být poškozené vinutí nebo nadmerná vlhkost. Navlhčlé alternátory, jejichž izolační odpor je menší než předepsané hodnoty, se musí před uvedením do chodu pečlivě vysušit. Protokol o sušení je závazným dokladem v případě reklamace nebo sporu.

### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrická zdrojová soustrojí stacionární a mobilní mají v rozvaděči RZ 006 možnost (podle místních podmínek zasazení v provozu) volit jednu ze tří druhů ochrany před nebezpečným dotykovým napětím:

1. Ochrana proudovým chráničem (propojení svorek 0-1)
2. Ochrana nulováním (propojení svorek 0-2)
3. Ochrana zemněním v soustavě s izolovaným nulovým bodem (propojení svorek 0-3).

Svorkovnice pro volbu ochrany je umístěna v rozvaděči.

Jsou dodávána se zapojením ochranou proudovým chráničem.

- Ochrana proudovým chráničem spočívá v samočinném odpojení zařízení, vznikne-li na chráněné části větší napětí než 65 V při zemním odporu 650 ohmů, při použití proudového chrániče typu F1 40.4.100 N 30.
- Mobilní soustrojí musí být uzemněno na samostatný zemníč (uzemňovací tyč je v příslušenství). Stacionární soustrojí musí být uzemněno na samostatný nebo společný zemníč. Zemní odpór, který musí být dosažen k zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, je závislý na poruchovém proudu proudového chrániče a na max. přípustném dotykovém napětí. Kostra soustrojí musí být propojena s kostrou spotřebičů (vodičem nebo uzemněním) a nesmí dojít ke spojení kostry s nulovacím vodičem za proudovým chráničem.
- Správná funkce proudového chrániče musí být ověřena vždy před uvedením el. zdrojového soustrojí do provozu a v případě opravy. Nejdříve se ověří instalace zemníče, dále propojení zemníče s ochrannou svorkou soustrojí a pak stisknutím zkušebního tlačítka chrániče musí chránič vypnout.
- Pro ověření správné funkce proudového chrániče je třeba zkoušku opakovat 3 až 4 krát. Zkouší se činnost chrániče nikoliv činnost celkového ochranného zapojení soustrojí.
- Podstata ochrany nulováním spočívá v odpojení vadné části el. zařízení použitím nulovacího vodiče, spojeného s nulovým bodem zdroje. Nežité části el. zařízení musí být spojeny pomocí ochranného vodiče (nulovacího vodiče) nebo náhodného ochranného nulovacího vodiče buď s uzlem zdroje nebo s pracovně uzemněným středním vodičem. Této ochrany se používá při napájení stálých objektů. Soustrojí musí být zajištěno, aby nemohlo dojít k paralelní spolupráci soustrojí a veřejné sítě rozvodné.
- Podstata ochrany uzemněním s izolovaným nulovým bodem spočívá v tom, že při jedno-položkovém zemním spojení se zamezí vzniku nebezpečného dotykového napětí a omezí se možnost vzniku dvojpoložkového zemního spojení nebo se při dvojpoložkovém spojení zajistí odpojení alespoň jedné izolačné vadné části nebo zamezí vzniku nebezpečného dotykového napětí. Izolační odpór je nutno měřit nejméně 1 x za 50 mohodin použití soustrojí. Jednotlivé možnosti propojení jsou uvedeny také na štítku na rozvaděči. Použitý způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím je viditelně označen. Přepojení na jiný způsob ochrany lze provést pouze nástrojem. U každého spotřebiče, který se má připojit na odběr energie z rozvaděče, je třeba provést kontrolu jeho ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, tj., zda jeho ochrana odpovídá nulování nebo ochrana chráničem nebo dvojítonou izolací. Způsob ochrany spotřebiče se obvykle uvádí v návodu k obsluze spotřebiče. Předem je vždy nutno zjistit, zda systém ochrany před nebezpečným dotykovým napětím je souhlasný s elektrickým soustrojím.
- Automatická nouzová soustrojí mají v rozvaděči ASN možnost volby ochrany nulováním nebo zemněním. Dodávána jsou se zapojením ochrany nulováním.

#### OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ELEKTRICKÉHO ZDROJOVÉHO SOUTROJÍ

- a) Při ochraně propojení kovových kostér se zjišťování provádí ohmmetrem, když je soustrojí v klidu.  
Postupuje se takto:  
1. Zasune se vidlice připojovacího vodiče spotřebiče do zásuvky soustrojí.  
2. Jedna svorka ohmmetu se připojí na kostru soustrojí, druhá na kostru spotřebiče. Naměřená hodnota musí být menší než 0,1 ohmu.

Kontrola, zda není spojen ochranný vodič s fází se provádí tak, že se jedna svorka megohmmetru připojí na kostru soustrojí a druhá na fázi. Jističe, vypínače a pod. musí být zapnuty. Přístroj musí ukázat hodnotu vyšší, než 0,22 megohmu (ručička se blíží k hodnotě nekonečno).

- b) Ochrana chráničem u spotřebiče je možno určit podle některého z těchto znaků:
1. Na rozváděči RZ 006 je umístěn štítek s nápisem "Proudový chránič".
  2. Podle dokumentace k zařízení. Bud v textové části je uvedeno, že ochrana je prováděna chráničem nebo ve schématu je zapojen chránič jako ochranné zařízení ochrany před nebezpečným dotykem.

Proudový chránič je vybaven zkušebním tlačítkem pro ověření činnosti chrániče. Odpor uzemnění je závislý na vybavovacím (poruchovém) proudu a dotykovém napětí.

Nulový vodič v soustavě s ochranou proudovým chráničem se za proudovým chráničem nesmí spojit s kostrou chráněného spotřebiče.

Prostory	Odporník při vybavovacím proudu 100 (mA)
bezpečné a nebezpečné - dovolené dotykové napětí 65 V	= 650
zvlášť nebezpečné - dovolené dotykové napětí 24 V	= 240
zvlášť nepříznivé případy - dovolené dotykové napětí 12 V	= 120

Nulový vodič v soustavě s ochranou nulováním se za proudovým chráničem nesmí spojit s uzemněním chráněné části.

3. Spotřebiče chráněné dvojitou izolací jsou označeny značkou

#### VLASTNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZASTAVENÍ ELEKTRICKÉHO ZDROJOVÉHO SOUSTROJÍ

##### A. Start soustrojí

1. Před spuštěním motoru, pohánějícího alternátor je nutno prohlédnout, zda je na rozváděči:
  - a) vypnut hlavní jistič (páka dolů),
  - b) pevně dotaženy všechny maticce připojovacích svorníků, aby se za provozu nezahřívaly přechodovým odporem. Týká se i všech svorek regulátoru a přístrojů; kontrolu dotažení je nutné provádět po delší pracovní přestávce a při každé prohlídce.
2. Po otočením klíčku do polohy 2 uvedeme motor do chodu. Nenaskočí-li motor do 3 - 5 sec., počkáme 1/2 - 1 min. a pokus znova opakujeme. (Ovládací páka vstřikovacího čerpadla je v poloze MAX.)  
Soustrojí nechat běžet asi 5 min. na jmen. otáčky a teprve zatěžovat.
3. Po zahřátí motoru a uvedení soustrojí na jmenovité otáčky je nutné provést kontrolu kmitočtu.
  - a) Nabuzení alternátoru se provede automaticky po rozběhu soustrojí na jmenovité otáčky.
  - b) Při prvním rozběhu soustrojí se zapne jistič J2 1U 50B.
  - c) Hladinovým potenciometrem se nastaví hodnota napětí 400 V. Nastavitelnost je možná v rozmezí od 95 % do 105 %, při chodu naprázdno U DES 15 a 30 M jsou z obou bočních stran kapotáže dveře otevíratelné ve dvou pohách. Poloha s větším otevřením je určena pro přípravu soustrojí ke startu a obsluhu soustrojí.  
Polohu s menším otevřením, zvláště ze strany výdechu chladicího vzduchu z motoru je nutno nastavovat při provozu z důvodu zajištění hladiny hluku. Taktéž přídavná přepážka ze strany ovládání motoru a rozváděče při provozu musí být ve svíslé poloze a zajištěna pryžovým úchytem.

### UPÓZORNĚNÍ

Elektrická zdrojová soustrojí mohou pracovat jen při jmenovitých otáčkách. To platí i pro zahřívání a ochlazování motoru. Při volnoběžných nebo snížených otáčkách je nebezpečí poškození regulačního napětí alternátoru SGBP.

### B. Chod

Při daných atmosférických podmínkách soustrojí zatěžovat jen na jmenovitý výkon. Soustrojí snese výkonové přetížení po dobu 1 hod. o 10 % bez ohledu na oteplení. Toto přetížení vydrží v 6 hod. intervalech.

Při zhorsení cos  $\varphi$  s ohledem na přetížení rotoru alternátoru:

při cos  $\varphi$  0,7 ..... 90 % Pn

při cos  $\varphi$  0,6 ..... 80 % Pn

Při zlepšeném cos  $\varphi$  je nutné kontrolovat odebíraný výkon s přihlédnutím na výkon hnacího stroje, který je 12 a 24 kW.

### C. Zastavení soustrojí

1. Postupně vypínáme jednotlivé zátěže spotřebiče.
2. Vypneme hlavní jistič.
3. Soustrojí necháme běžet asi 5 min. bez zatížení naprázdno a potom zastavíme motor stisknutím tlačítka "STOP" u mobilních soustrojí, nebo přesunutím ovládací páky vstřikovačího čerpadla do polohy "MIN".

### Pro el. zdrojové soustrojí DES 15 a 30 M0 platí následující instrukce

#### 1. Popis otevírání dveří

- a) Z prostoru rozváděče zatáhnutím za kouli, umístěnou na levém okraji dna (u přístrojové desky) lze otevřít dveře k čističi vzduchu, bedně na náradí a svorkovnicí alternátoru.
- b) Z prostoru rozváděče zatáhnutím za táhlo, umístěné na stěně za rozváděčem u DES 30 M0 na pravé straně, u DES 15 M0 na levé straně, se pomocí bowdenu uvolní dveře motorového prostoru pro přístup k ovládání motoru, měrce oleje a čističi paliva.

#### 2. Otevření horní části kapoty

V motorovém prostoru (otevřít - viz bod 1b) zatlačením na jazýček na levé straně u DES 30 M0 nebo na pravé straně u DES 15 M0 dolní hrany dveří se uvolní horní díl. V otevřené poloze nutno zajistit vzpěrou.

#### 3. Vypouštěcí zátky se nachází na vnější straně rámu kapoty. Vyšroubováním zátky vytéká olej z vany motoru.

#### 4. Ruční protáčení motorem se provádí při otevřeném horním dílu kapoty protáčecí kli-kou, nasunutím do roztáčecího zařízení v předním výku.

#### 5. Palivová nádrž je vybavena elektrickým palivoměrem. Ukazatel stavu paliva je umístěn na přístrojové desce. Při nulovém stavu paliva na ukazateli zůstává v nádrži rezerva paliva pro provoz soustrojí na jmenovitý výkon u DES 30 M0 po dobu 1 hodiny a u DES 15 M0 po dobu 2 hodin.

#### 6. Elektrický ventilátor chlazení oleje je ovládán termospínačem, umístěným na chladiči, udržujícím optimální provozní teplotu oleje. Termospínač spíná po dosažení teploty oleje cca 90 °C a vypíná po poklesu pod tuto hodnotu. Není závada, když po zastavení soustrojí ventilátor pokračuje ve funkci až do ochlazení oleje pod 90 °C.

## PŘIPOJOVÁNÍ ASYNTRONNÍCH MOTORŮ

Na alternátory lze připojit přímo asynchronní motor s kotvou na krátko za předpokladu dodržení těchto pokynů:

V případě, že se spouští motor s momentem zatížení, který roste s druhou mocninou rychlosti otáčení, tj. např. odstředivé čerpadlo, ventilátor apod. jmenovitý proud ( $I_n$ ) musí být nižší než 90 % jmenovitého proudu ( $I_n$ ) alternátoru. V době rozběhu poklesne napětí pod 30 % z  $U_n$ . V tomto případě musí být proud v době spuštění nižší než 2,2 násobek jmenovitého proudu alternátoru. Kde je těžký rozběh motoru s časem větším než 10 sec., tam nesmí překročit rozběhový proud 1,5 násobek jmenovitého proudu alternátoru.

K soustrojí lze připojit odporovou zátěž (zárovky topná tělesa apod.) o max. odběru proudu pro:

DES 15 kVA ..... 17,5 A v každé fázi  
DES 30 kVA ..... 35 A v každé fázi.

Maximální nerovnoměrnost odebraného proudu mezi jednotlivými fázemi nesmí být větší než 25 %.

## Upozornění

Připojení kapacitní zátěže (tj. např. kondenzátory) není dovoleno. Paralelní provoz elektrických zdrojových soustrojí SLAVIA a jejich napojení na síť není dovoleno.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Obsluha el. zařízení musí odstraňovat i malé závady jak zdroje, tak i rozvodu a spotřebičů, které by mohly vést k úrazu el. proudem. Zvláště zvýšené opatrnosti je nutno dbát ve vlhkém prostředí. K odstranování závad nutno použít předepsaných prostředků.

## Výskyt dotykového napětí

Při výskytu sebemenšího dotykového napětí je nutno postupovat takto:

1. Vypnout hlavní jistič soustrojí (nedotýkat se kostry).
2. Zastavit soustrojí (použít ochranných prostředků).
3. Vyhledat místo nebo zjistit příčinu výskytu dotykového napětí.

## ALTERNÁTORY SGBP

Jsou dvoupólové synchronní bezkontaktní alternátory. Kostra alternátoru je z hliníkové slitiny, provedení přírubové se zvláštními patkami. Kryt alternátoru je IP 21 pro ventilační otvory výdechu a IP 23 S pro zbývající díly stroje. Na pravém boku pláště alternátoru, při pohledu od zadního víka je umístěna svorkovnice.

Rotor synchronních alternátorů SGBP je speciální kompaktní konstrukce s vyniklými póly, tlumící klid a budícím vinutím z profilového vodiče přímo navinutého na rotor. Speciální zajištění cívek polů přispívá k mechanické kompaktnosti vinutí, a tím zaručuje vysokou pracovní spolehlivost stroje. Budíč alternátoru je třífázový synchronní alternátor s vyniklými póly na statoru a válcovou armaturou na rotoru. Rotor budíče s rotačním usměrňovačem je namontován na společném hřídeli s rotorem hlavního alternátoru a je na volném konci hřídele. Budíč vinutí je propojeno s regulátorem napětí, který je umístěn v předním štítě alternátoru. Chlazení alternátoru je zabezpečeno vlastním ventilátorem v zadním štítě (na straně vývodu hřídele). Ložiska rotoru alternátoru SGBP jsou kuličková uzavřená s tukovou náplní, která jsou dimenzována na 40 000 provozních hodin.

## REGULÁTOR NAPĚtí RN

Je zabudován v předním štítě alternátoru. Regulátor sestává ze dvou částí. První částí je kompandační obvod, který zajišťuje regulaci napětí alternátoru v případě jeho nouzového provozu s přesností  $Un \pm 5\%$ . Druhou částí tvoří elektronický korekční člen typu ERN 10.0, který udržuje automaticky napětí alternátoru s přesností 3 %.

Přesnost regulace v obou případech platí při zatížení od nuly do  $P_n$ , při  $\cos \varphi$  od 0,6 do 1, při teplotě okolí od -20 do +50 °C, ustálené teplotě vinutí a změně otáček od -1% do +5 %  $n_n$ .

## Udržování alternátoru SGBP

### 1. Kontrola valivých ložisek

Při práci alternátoru je nutno sledovat zahřátí a hluk valivých ložisek. Při teplotě vzduchu 40 °C se ložisko nesmí zahřát více než na 95 °C (oteplení tedy nejvíce 55 °C). Hluk valivých ložisek musí být rovnoměrný. Při zjištění nedovoleného zahřátí a nerovnoměrného hluku přecházejícího ve svist, tlukot a jiné, je nezbytné nutné zjistit přičinu hluku. V případě, že se ve valivých ložiskách zjistí trhliny nebo jiná poškození na povrchu valivých ložiskových těles, je nezbytná okamžitá výměna stejným ložiskem.

Náhradní valivé ložisko se nasazuje na hřídele po předběžném předehřátí v olejové lázni na 80 až 90 °C.

### 2. Kontrola vinutí

Vinutí, pokud je zaprášeno nebo jinak znečištěno, musí se vyfoukat suchým vzduchem, suchým štětcem nebo otřít suchým hadříkem. Je-li špína pevně usazena, navlhčí se hadřík mýrně petrolejem a pomocí dřevěného kolíku se usazenina očistí. Nesmí se používat ostrých nástrojů k čištění vinutí, aby se nepoškodila izolace. Očištěné vinutí se prohlédne, není-li někde poškozeno, pak se nastříká na vzduchu schnoucím lakem izolačním. Izolační odpor vinutí se zkouší proti kostře magnetem. Při měření izolačního odporu vinutí cívek rotoru alternátoru je nutné vždy magnet připojit přímo na jednotlivý vývod od vinutí a hřídele rotoru. Při měření izolačního odporu alternátoru musí být odpojeny další obvody (rozváděč, regulátor napětí).

### 3. Kontrola vývodů

Vývody ve svorkovnici od vinutí alternátoru nesměj být překrouceny, polámány nebo jinak izolačně poškozeny. Kabelové části se styčnými plochami pro spojení se svorkami musí být zbaveny izolačního laku a všech nečistot, aby styk byl dokonalý. Veškeré šrouby a svorky, vedoucí el. proud, musí být řádně dotaženy.

## Osazení rozváděčů přístroji

Vzhledem k tomu, že výrobci přístrojů mění svůj výrobní program, vyhrazují si výrobci rozváděčů a alternátorů právo volně provádět změny osazení rozváděčů přístroji při zachování jejich funkčních vlastností.

## Hluk soustrojí

- Mobilní soustrojí smí být provozováno v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou pouze se souhlasem místní příslušných orgánů hygienického dozoru.
- Mobilní soustrojí smí být vzdáleno nejméně 22 m od chráněných prostor (tj. obytné zástavby, kulturních, památkových a přírodních rezervací a prostor zdravotnických a lázeňských zařízení).
- Doporučuje se, aby obsluhující personál používal protihlukové chrániče.

Specifikace přístrojů rozváděčů RZ 006/045, 055 V, T

Pozn.	Název	ks	045	055
P1	Voltmetr PP 80, otřes. rozs. 0 - 500 V, č.č. 400 tř. př. 2,5	1	x	x
P2	Ampérmetr PP 80, otřes. rozs. 0 - 40/80 A, č.č. 22 A, tř. př. 2,5	1	x	
P2	dtto, ale rozs. 0 - 60/120 A, č. č. 44 A	1		x
P3	Kmitoměr Va 96 c, rozs. 47 až 53 Hz, 220 V	1	x	x
P4	Počítadlo provozních hodin SHS - 2, 220 V, 50 Hz, otřes.	1	x	x
F1	3 pól. jistič J21 U 50 B03, nadproud. spoušť. 22 A jmén. napětí 500 V, 50 Hz, před. přívod, červ. ovl. páka	1	x	
F1	dtto, ale nadproudový spouštěč 44 A	1		x
F2	Proudový chránič typ FI 40.4.100N30, jmén. proud 40 A jmén. napětí 380 V, 50 hz, jmén. chybný proud 100 mA	1	x	x
Q1	Vačkový spínač VS 32-8164.A4.VP.S.R21, T. 24	1	x	
Q1	- " - VS 63 - " -	1		x
F3-5	1 pól. jistič IJV 6 P0, 6 A	3	x	
F3-5	- " - IJV 10 P0, 10 A	3		x
F6	Pojist. držák PD 4250, vložka 048 A - 1A	1	x	x
R1	Potenciometr MN 690101KOK	1	x	x
X1	3 pól. zásuvka CEG 3243, 32 A, 380 V, včet. vidlice CVG	1	x	
X1	3 pól. zásuvka CEG 6343, 63 A, 380 V, včet. vidlice CVG	1		x
X2-4	Zásuvka 5517 - 2790 včetně vidlice	3	x	x
X0	Svorkovnice pro volbu ochran	1	x	x

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH ELEKTRICKÝM PROUDEM

Pokyny při úrazech elektrickým proudem

Každé elektrické zařízení může při nesprávném nebo neopatrném zacházení způsobit úraz i nejtěžší bez ohledu na napětí, velikost a druh proudu.

Postup záchranných prací:

- vyprostít postiženého z dosahu proudu,
- ihned zavést umělé dýchání,
- přivolat lékaře.

Způsob vyproštění postiženého z elektrického zařízení pod napětím:

- vypnutím proudu
- odsunutím vodiče
- odtažením postiženého
- přerušením vodiče.

### Ošetření postiženého

Po vyproštění postiženého je povinností poskytnout mu první ošetření, než příjde lékař.

- a) Je-li postižený při vědomí, uložit ho pohodlně s uvolněm oděvem, pokud možno v teplé místnosti a podat teplý nápoj (černou kávu nebo silný čaj). Postižený nesmí vstát, pokud mu to nedovolí lékař a nesmí být ponechán bez dohledu, neboť se může dodatečně dostavit porucha dechu nebo srdeční činnosti.
- b) Je-li postižený v bezvědomí, přítom však dýchá a má hmatatelný tep (nebo slyšitelné srdeční ozvy) a nemá známky vážnějšího zranění, probere se zpravidla bez škody na zdraví sám. Musí však být zachována stejná pravidla opatrnosti jako v předešlém případě. Postiženému se nesmí vlévat do úst nápoje ani léky. Snažit se ho vzkřísit voláním jména, poplácáním po tvářích, krátkodobým přičichnutím ke čpavku, octu, sodovce, třením dlaní a chodidel kartáčem, apod.
- c) Nedýchá-li postižený, tj. zdánlivě je-li mrtev, je ze všeho nejdůležitější započít ihned s umělým dýcháním a neztrájet ani vteřinu. U úrazu elektřinou neznamená zastavení dechu ještě smrt a velmi často se podaří přivést postiženého k vědomí a zachránit ho, vytrvá-li se v provádění umělého dýchání až k oživení podle potřeby až 4 hodiny i déle. S umělým dýcháním se má přestat teprve, když se objeví jisté známky smrti, které však vždy musí stanovit lékař.

### Ošetření po umělém dýchání

- a) Jakmile počne bezvědomý dýchat sám, má se umělé dýchání ihned přerušit, avšak opět započít, jestliže dýchání zase přestane.
- b) Nabylý postižený vědomí, nesmí být ponechán o samotě, nýbrž musí být sledován.
- c) Nyní se má zachráněný po lžících napít teplého nápoje (kávy, čaje), má být držen v teple a uložen s trupem poněkud zvýšeným. V této poloze se má dít i případný transport.
- d) Posadit zachráněného nebo dokonce postavit je nebezpečné, neboť by mohlo ochrnout srdce.
- e) Tepřive když bezvědomý byl vzkříšen, ošetřit poranění, které snad utrpěl, s výjimkou těžkého krvácení, které je nutno ošetřit ihned, nepříšel-li zatím lékař.