




Příklad typ. označení: AP 100L - 8, 6, 4




Obr. 5. Motory trojfázové trojrychlostní s jedním vinutím.

Příklad typ. označení: 2AP 80-2, 4, 8




Obr. 6. Motory trojfázové trojrychlostní s dvěma vinutími.

Příklad typ. označení: APT 90L-4, 6, 12




Obr. 7. Motory trojfázové trojrychlostní s třemi vinutími.

a) Spojení: HF 220 V 110 V



typ. označení: FU4T 64 A/M  
FU4T 84 A/M

b) Spojení: T 220 V 110 V



typ. označení: FU4T 44 A/M

Obr. 21a, b. Motory převzaté z programu n. p. MEZ Náchod.