


**NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI  
PONORNÝCH KALOVÝCH ČERPADEL ŘADY**

**KDFU**



**PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ**



## OBSAH

- 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
    - 1.1 Použití
    - 1.2 Nepřípustné způsoby použití
    - 1.3 Údajový štítek
  - 2.0 BEZPEČNOST
    - 2.1 Souhrn důležitých upozornění
    - 2.2 Analýzy zůstatkových rizik
  - 3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
    - 3.1 Výkonová charakteristika
    - 3.2 Rozměry čerpadel
  - 4.0 TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA
    - 4.1 Kaskádní zapojení čerpadel
    - 4.2 Řez čerpadlem
  - 5.0 ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ
    - 5.1 Všeobecně
    - 5.2 Zapojení čerpadla
    - 5.3 Provedení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím
    - 5.4 Montáž
    - 5.5 Uvedení do provozu
    - 5.6 Provoz a obsluha
    - 5.7 Údržba
  - 6.0 PROVOZ ČERPADLA
    - 6.1 Všeobecné požadavky
    - 6.2 Příprava čerpadla k uvedení do provozu
    - 6.3 Obsluha čerpadla za provozu
  - 7.0 ÚDRŽBA
    - 7.1 Všeobecně
    - 7.2 Kontrola oleje mechanické ucpávky a motorového prostoru
    - 7.3 Nastavení vůle sacího víka a příložky oběžného kola
    - 7.4 Mazání ložisek, chod čerpadla na sucho
    - 7.5 Ochrana a údržba hadic
    - 7.6 Kontrola mechanického stavu
  - 8.0 OPRAVY
    - 8.1 Všeobecně
    - 8.2 Výměna oběžného kola
    - 8.3 Výměna příložky oběžného kola
    - 8.4 Výměna mechanické ucpávky a kroužků gufero
    - 8.5 Výměna statorového svazku
  - 9.0 NÁHRADNÍ DÍLY
  - 10.0 PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
  - 11.0 OBSAH DODÁVKY
  - 12.0 ZÁRUKA
  - 13.0 ZÁZNAM O PROVOZU
  - 14.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
- ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

Tento návod k obsluze a montáži platí pro ponorné čerpadlo soustrojí typové řady KDFU. V tomto návodu jsou uvedeny pokyny nezbytné pro správné provozování, obsluhu, údržbu, bezpečnost provozu apod. Nedovolené zásahy do čerpadla, event. nesplnění požadovaných pokynů má za následek ztrátu záruky.

## 1.0 Všeobecné údaje

### 1.1 Použití

Přenosná ponorná čerpadla řady KDFU jsou speciální čerpadla určená k čerpání vody znečištěné obsahem bahna, písku, kamenné drtí, jílu a podobných hmot abrazivního účinku. Obsah přimísenin může tvořit až 30 % hmotnosti o zrnnosti do 5 mm a hustotě kapaliny do 1200 kg.m<sup>-3</sup>. Maximální teplota čerpané kapaliny je 40°C. Maximální ponor je 10 m při hustotě kapaliny 1000 kg.m<sup>-3</sup>. Čerpaná kapalina má povolený rozsah hodnot pH 5-7,5.

**Čerpadla nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem olejů a uhlovodíků. Čerpadla na dopravu těchto kapalin je možno dodat po dohodě s výrobcem ve speciální úpravě.**

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Široké uplatnění čerpadel je zejména ve stavebnictví, při výkopových pracích, při melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, jako odvodňování zatopených sklepů, suterénů apod.

Čerpadla jsou určena pro práci ve svislé pracovní poloze, mohou však pracovat i v horizontální poloze. V případě potřeby dvojnásobné dopravní výšky H odpovídající danému dopravnímu množství čerpadel je možno u velikosti čerpadla 90-KDFU a 125-KDFU použít tzv. kaskádního zapojení (obr. 3), které sestává ze dvou čerpadel vzájemně propojených hadicí. Dolní čerpadlo je ve standardním provedení, u horního čerpadla po demontáži sacího sítě se namontuje sací víko s hrdelem pro připojení hadice.


### Hlučnost

Skutečná hodnota hladiny akustického tlaku A ve vzdálosti 1 m od povrchu agregátu (při použití váhového filtru A) je L<sub>PA</sub> = 77 dBA (ISO 3764, ISO 9614)

### 1.2 Nepřípustné způsoby použití

- čerpadla svým názvem, konstrukcí a použitím stanoveným v kapitole 1.1 mají vymezený jednoznačný účel použití a z hlediska bezpečnosti se nepředpokládá jejich použití pro jiný účel a to ani vědomě, náhodně nebo z neznalosti
- čerpadlo nesmí být použito v prostředí s nebezpečím výbuchu
- čerpadlo nesmí čerpat jiné kapaliny než vodu
- čerpadla nesmí čerpat vodu s obsahem kyselin, louhů, mořské vody, chemikálií, hořlavin a pod.
- za provozu čerpadla se v prostoru čerpané kapaliny nesmí nacházet osoby a osoby se nesmí čerpadla dotýkat, ani je držet

## 1.3 Údajový štítek



## 2.0 BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní odpovědní pracovníci a obsluhující osoby si před zahájením provozní instalace a uvedením čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici. Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto základním bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body. Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpacího soustrojí, jsou označeny návěstím

### POZOR !

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



**2.1 Souhrn důležitých upozornění,**  
kterých je nutno dbát při manipulaci, obsluze a používání čerpadel

### POZOR !



1. Zapojení na napětí podle štítkových údajů.

2. Správný smysl otáčení.

**3. Čerpadlo zvedat a spouštět za držadlo, nikoliv za přívodní kabel.**

4. Při čerpání jímek se sypkým sedimentem a brusnými účinky čerpadlo zavěsit na lano nebo řetěz nebo postavit na tvrdou podložku. Předejde se zbytečnému opotřebení hydraulické části a "zahrabání" čerpadla.

5. **Při zavěšení čerpadla na lano nebo řetěz nutno zabránit otáčení nebo otáčivému "kývání" kolem svíslé osy čerpadla. Předejde se tak případnému poškození přívodního kabelu.**

6. Při dolévání a kontrole stavu oleje dbát, aby pod zátékami bylo vždy nepoškozené těsnění a zátky byly řádně dotaženy.

7. Všechny šroubové spoje musí být řádně dotaženy a zajištěny proti uvolnění vložením pružné podložky. Pod pružnou podložkou nutno umístit podložku plochou.

8. Všechny válcové spoje a dosedací plochy včetně "O" kroužků a valivých ložisek musí být před montáží čisté a nepoškozené. "O" kroužky přetřít před montáží olejem,

nebo mazacím tukem. Všechny části musí být smontovány ve vzájemné poloze tak, jako před demontáží.

9. Při montáži přívodního kabelu motoru čerpadla se musí dbát na to, aby byl zasunut do ucpávkového vývodu krytu svorkovnice tak daleko, aby vnější izolace přečnívala nejméně 8 mm přes dno válcového otvoru do svorkovnicového prostoru.

10. Při každou delší provozní přestávkou nutno čerpadlo ponořit za chodu motoru do čisté vody - pokud bylo použito k čerpání směsi nebo agresivnější vody - a pak nechat čerpadlo v chodu na sucho po dobu 10-15 sekund. Zaschnutí a přilepení mechanických přimísenin v hydraulické části by způsobilo při znovuuvedení do provozu zbytčné opotřebení.

11. Po několikatýdenní provozní přestávce nutno před znovuuvedením do provozu několikrát protočit oběžným kolem po sejmutí sacího sita.

12. Za mrazu se nesmí nechat čerpadlo ve vodě, která by v čerpadle mimo provoz mohla zamrzout.

13. Stane-li se, že v čerpadle zamrznu po vytažení zbytky vody, aniž čerpadlo bylo vysušeno, jak je uvedeno v bodě 10, nutno před novým uvedením do provozu čerpadlo ponořit do vody, aby došlo k jeho rozmrazení. V žádném případě se nesmí použít k rozmrazení plamene.

Při sejmutém sacím situ za chodu čerpadla je třeba největší opatrnosti, aby nedošlo k úrazu otáčejícím se oběžným kolem bud přímým vsunutím prstů nebo náradí.

14. Při každé revizi a opravě čerpadla doporučujeme kontrolu izolačního odporu elektromotoru.

15. Zvláštní pozornost nutno věnovat stavu vývodky pro přívodní kabel a při jakémkoliv poškození ji okamžitě vyměnit.

16. Při jakékoliv manipulaci v elektrické části čerpadla nutno předem odpojit přívod od sítě a zabránit možnosti připojení na síť omylem. Totéž platí při údržbě a seřizování rotujících částí.

17. Prohlídky, revize a opravy elektromotoru čerpadla nutno provádět s ohledem na prostředí použití podle interních předpisů provozovatele a platných norm ČSN.

18. Demontáž a seřizování, případně revize náročnějších částí čerpadla je popsána podrobněji.

V závorce uvedená čísla za jednotlivými díly jsou shodná s pozicemi použitými k označení těchto dílů v řezu čerpadla. Jinak je nutno se seznámit před každou demontáží s uspořádáním jednotlivých částí čerpadla podle přiloženého řezu.

19. Pokud je nutné při demontáži použít páčení, musí se použít pod páčidlo vhodné kovové podložky s větší plochou, aby nedošlo k omačkávání části čerpadla, neboť jsou vesměs zhotoveny z hliníkové slitiny. Použije-li se k demontáži poklepu (jako např. při stahování pláště 151), pak je nutno použít olověné, gumové nebo jiné měkké palíčky.

20. Není vyloučeno malé znečištění kapaliny olejem z náplně (např. při opotřebení ucpávky).

21. Ponorné čerpací soustrojí se nesmí přenášet, je-li pod napětím.

22. Ponorné čerpací soustrojí není určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

## 2.2 Analýza zástatkových rizik

- při poškození těsnících prvků může dojít k zaplnění a natlakování olejového prostoru, případně i prostoru elektromotoru čerpanou kapalinou. Při kontrole oleje a demontáži čerpadla je nutno si počítat opatrně – hrozí riziko výronu a potřísňení čerpanou kapalinou.
- před jakoukoliv manipulací s čerpadlem je nutno čerpadlo odpojit od sítě – v případě poruchy na elektroinstalaci hrozí riziko poranění elektrickým proudem.


## 3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1


Technické údaje	Rozměr	65-KDFU	80-KDFU		100-KDFU	125-KDFU		
Průměr oběžného kola	mm	130	130   150		150	170		
Výkonová charakteristika		viz obr. 1						
Rozměrový náčrtek		viz obr. 2						
Elektromotor		jednoúčelový						
Jmenovitý výkon $P_{mot}$	kW	1,5	3	3	10			
Jmenovitý napětí $U$	V	400	400 (na přání 500)	400	400			
Jmenovitý proud (jistící) $I$	A	4	7,5   6,5 (6)	10	19			
Jmenovitý otáčky $n_{mot}$	$\text{min}^{-1}$	2800	2880	2800	2830			
Kmitočet $f$	Hz	50						
Třída izolace a krytí mot.		třída izolace F, krytí IP 68 $\frac{\nabla}{10\text{m}}$						
Hadice: světlost, mat. prov.	mm	52, PAD/P	75, PAD/P	110, PAD/P				
Připoj. kabel typ	průřez délka	HO7 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$	HO7 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$	HO7 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$	HO7 RN-F $\frac{6 \text{ G}2,5}{15}$			
Informac. hmotnost čerpadla bez hadice a kabelu	kg	27	38	43	85			
Infor. hmotnost 10 m hadice	kg	4,8	6,75	11,5	11,5			
Infor. hmotnost kabelu	kg	4,5	4,5	4,5	7			
Vypínací teplota tep. hlídáče	°C	130±5						
Doporučený spouštěč motoru pro el. sít 400V		ESM 1-4	ESM 1-10	ESM 1-10	ESM 1-20			
		v izolační skříni IP55 + vidlice 3P+N+PE 16A			do rozvaděče			
		Podpětová spoušť s cívkou 230V						


### 3.1 Výkonová charakteristika

65-KDFU




80-KDFU





Obr. 1

### 3.2 Rozměry čerpadel



Obr. 2

Tabulka 2

Typ	Provedení výtláčného přípojky	~ A	B	~ C	D	D <sub>1</sub>	~ E	~ F	G
65-KDFU	a	330		600	DN 52	-	330	160	4
	b	305			-	DN 52			
80-KDFU	a	390		650	DN 75	-	370	163	4
	b	325			-	DN 75*			
100-KDFU	-	380	265	720	-	DN 110	410	190	4
125-KDFU	-	412	320	800	-	DN 110	545	193	8

\* Na požadavek DN 52 (záměna výtláčného hrdu)

## 4.0 TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA

Ponorné přenosné kalové čerpadlo typu KDFU (obr. 4) je jednostupňové s rozvaděčem (149), oběžné kolo (230) je vícelopatkové, otevřené, odolné proti opotřebení.

Za oběžným kolem je pogumovaná příložka (135), která je tvarována podle profilu zadního disku oběžného kola a lopatek, které vyčnívají přes zadní disk. Aby se dala nastavit minimální výšku mezi oběžným kolem a jeho příložkou, je oběžné kolo opatřeno posuvným pouzdrem (544), kterého se může zároveň použít jako stahováku.

Pogumované sací víko (162) je kuželovitého tvaru s vrcholových úhlem shodným se sklonem lopatek oběžného kola.

Poloha sacího víka vzhledem k oběžnému kolu se nastavuje pomocí závitových matic (920.4) umístěných na pěti svorníčích (902.1), na které je také sací víko nasunuto. Pogumovaný rozvaděč usměrňuje proud vody ve směru podélné osy čerpadla, tj. převáděcími kanály ve spodní ložiskovém tělese (350.1), dále pak přes prstencový prostor mezi pláštěm statoru elektromotoru (811) a vnějším pláštěm čerpadla (151), v jehož vrchní části je vytlačené hrdo opatřeno na konci závitem pro našroubování pevné části požární rychlospojky, na kterou se nasazuje pohybivá část rychlospojky s požární hadicí uvnitř pogumovanou. U některých velikostí je připevněna hadice na vytlačné koleno pomocí upínacích spon - viz obr. 2.

Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden celek. Rotor elektromotoru (818) je uložen ve valivých ložiskách (321.1; 321.2)

mazaných tukem, s hřidelem prodloženým pro upevnění oběžného kola. Horní ložisko (321.2) je v provedení zavřeném, aby se zabránilo vytékání mazacího tuku.

Mezi hydraulickou částí čerpadla a elektromotorem je olejová vana s náplní olejem, která je proti čerpané kapalině utěsněna mechanickou ucprávkou (433), opatřenou těsnicími kroužky ze slitiných karbidů. Ty jsou mazány a chlazený olejem. Olej slouží také jako zábrana proti přímému vniknutí vody do ložiskového prostoru.

Olejová vana s olejovou náplní je proti prostoru elektromotoru utěsněna kroužky gufero (420) z teplovzdorné pryže, které jsou umístěny pod spodním kuličkovým ložiskem (321.1) a zabraňují zároveň vytékání mazacího tuku z ložiska.

Pro připojení elektromotoru na síť je použito vodotěsného šestižilového kabelu (824), jehož dvě žíly se zapojí do ovládacího okruhu stykače nebo do obvodu podpěťové cívky jističe. Přívodní kabel je ze svorkovnicového prostoru vyveden vývodkou (826.1), která je ve víku svorkovnice utěsněna proti vniknutí vody.

Hlídače teploty rozpínají ovládací okruh stykače při teplotě vinutí  $130^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  a chrání motor před přehřátím, případně spálením a musí být po dobu záruky zapojeny, včetně nadproudové ochrany, jinak se záruka neposkytne. Při normální práci čerpadla, kdy okolo motoru protéká voda, je motor intenzivně chlazen a teplota vinutí je hluboko pod vypínací teplotou hlídacího teplot.

Zvýšení teploty vinutí na kritickou vypínací mez přichází v úvahu po dlouhotrvajícím chodu na sucho nebo s uzaříveným výtlakem a nedostatečně ponořeným čerpadlem apod.

Čerpadlo musí být provozováno s příslušným ovládacím a jistícím zařízením.

### 4.1 Kaskádní zapojení čerpadel (80-KDFU 125-KDFU)

Zařízení pro kaskádní zapojení dvou ponorných čerpadel (obr. 3) ve standardní úpravě sestává v podstatě:

- ze sacího víka, kterým se nahradí u horního čerpadla (II) ochranné sací sítě;
- ze spojovací hadice o standardní délce 1 m.

Spojovací hadice je chemlonová, jeden její konec je zapojen na výtlač dolního čerpadla (I) spočívajícího na dně jímky nebo přímo terénu, druhý konec se zapojí na zvlášť upravené sací víko horního čerpadla (II). Sací víko je nasunuto na těleso rozvaděče horního čerpadla (II), utěsněno přezovým kroužkem a přitaženo pěti maticemi.


Pro kaskádní čerpání je nutno dodržet podmíinku  $H_2 > H_1$  neboť jinak by docházelo ke zplošťování spojovací hadice mezi oběma čerpadly vlivem sacího účinku horního čerpadla (II) a k nepravidelně dodávanému množství tímtéž čerpadlem. Tedy  $H_2$  nesmí být menší než  $H_1$ . Nejoptimálnější je kaskádní zapojení podle standardní úpravy s 1metrovou spojovací hadicí, která je bez jakýchkoliv problémů z hlediska technického i provozního.

Pokud nebudou obě čerpadla v kaskádním zapojení spouštěna současně jedním spínacím okruhem, je vhodné jejich postupné samostatné spouštění ve sledu situačního uspořádání. To znamená nejdříve spouštět čerpadlo dolní (I) a pak čerpadlo horní (II), vždy bezprostředně za sebou v časovém intervalu 1-5 sekund.

Zastavování čerpadel je zase vhodné v opačném postupu než spouštění.

Opětovné spouštění čerpadel by pokud možno nemělo následovat dříve než skončí odtok čerpané kapaliny z vytlačného systému přes obě čerpadla zpět do jímky, poněvadž při tomto zpětném proudění dochází k samovolnému roztočení čerpadel v opačném smyslu.


Příklad vyobrazení a příslušenství pro kaskádní zapojení 80-KDFU



- 162.1 - sací víko s půlspojkou  
412 - pryžový těsnící kroužek  
550 - podložka  
719 - hadicová spojka  
739 - spojovací hadice v délce 1 m  
920 - matice

Obr. 3

## 4.2 Řez čerpadlem



Obr. 4

135	- pípložka oběžného kola	350.2	- horní ložiskové těleso	902.1	- závrtý šroub
143	- sací síto	420	- gufero	903	- kontrolní šroub (imbus)
149	- rozvaděč	433	- mechanická ucpávka	912	- zátka
151	- vnější plášt	544	- závitové posuvné pouzdro	920.3	- matice M8
160.1	- dno olejové vany	576	- držadlo	920.4	- matice M8
160.2	- víko ložiska	811	- těleso statoru	920.6	- matice M5
162	- sací víko	818	- rotor	922	- matice oběžného kola
230	- oběžné kolo	824	- kabel	931	- pojistná podložka
321.1	- ložisko dolní	826.1	- vývodka	940	- pero
321.2	- ložisko horní	833	- víko svorkovnice		
350.1	- spodní ložiskové těleso	900.1	- šroub M5x12		

## 5.0 ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ


### 5.1 Všeobecně

Elektropříslušenství kalového čerpadla KDFU může tvořit jistič, přemístitelná přístrojová skříň nebo pevně instalovaný rozvaděč vybavený snímacím zařízením vodní hladiny, které řídí automatický chod na základě její výšky.

Soustrojí musí být odpojitelné od sítě zařízením, které má rozpojení kontaktu ve všech pólech a zajistí úplné odpojení při podmínkách přepětí kategorie III. Toto zařízení musí být vestavěno do pevného vedení a v souladu s předpisy pro vedení.

### 5.2 Zapojení čerpadla

Elektrické zapojení v čerpadle je uvedeno na obr. 5.



Obr. 5

Jednotlivé žíly přívodního kabelu a vývody vinutí elektromotoru jsou přeznačeny následovně:  
 svorka barva svorka barva svorka barva svorka barva  
 U černá ⊕ V hnědá T1, T2 W sed tmavá ⊖

Svorky T1, T2 - obvod bimetalových hlídačů teploty vinutí elektromotoru.

Obvod bimetalových hlídačů teploty musí být zapojen do ovládacího obvodu čerpadla, jinak se záruka na čerpadlo neposkytuje. Bimetalové hlídače teploty mají rozpínací kontakty s minimálními parametry:

$$U_n = 250V$$

$$I_n = 2,5A (\cos \varphi = 1)$$

$$I_n = 1,6A (\cos \varphi = 0,6)$$


Čerpadlo musí být jištěno proti nadproutu jističem nebo nadproudovým relé s třídou setrvačnosti T1 nebo T2 a proti zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jistotě proudu čerpadla (elektromotoru), který je uveden v kapitole 3.0 tabulka 1 nebo na štítku čerpadla.

Ochrannu čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je třeba zabezpečit podle platných předpisů.

Schéma zapojení čerpadla s dodávaným elektropříslušenstvím (jistič a na kabelu napojená vidlice) je na obr. 6.

Jistič a vidlice lze dodat jen u čerpadel 65-KDFU a 80-KDFU.

Jistič (spouštěč) se připevňuje na podložku a (nebo) zavěšuje se na konzolu pro ovládání čerpadla.



Obr. 6

### 5.3 Provedení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí se zabezpečuje podle ČSN 33 2000-4-41 a norem přidružených (z hlediska místa nasazení) a to převážně ochranou - samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem. Ponorné kalové čerpadlo se nesmí přenášet, je-li pod napětím.

### 5.4 Montáž



**Montáž elektropříslušenství (t.j. přemístitelné přístrojové skříň pevně instalovaného rozvaděče apod.) musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy.**

Při montáži je třeba překontrolovat (nastavit) hodnotu jističe proudu nadproudového relé podle tab. 1 v kapitole 3.0.

### 5.5 Uvedení do provozu

Před uvedením čerpadla do provozu je třeba provést kontrolu (revizi) elektrické části a to zejména:

- kontrolu neporušnosti přívodního kabelu k čerpadlu
- měření izolačního odporu (musí být větší než  $20\Omega$ )
- kontrolu správného nastavení nadproudové ochrany
- kontrola zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Kontrolu správného směru otáčení čerpadla provést podle bodu 6.2.

### 5.6 Provoz a obsluha



**Ponorné čerpací soustrojí mohou obsluhovat osoby seznámené s „Návodem k obsluze a montáži“.**

**Ponorné čerpací soustrojí se nesmí přenášet, jestliže je pod napětím!**

### **POZOR !**

Zjistí-li se při obsluze závada na elektrickém příslušenství nebo na ponorném čerpadle, musí se čerpadlo ihned vypnout a o závadě informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.

#### **5.7 Údržba**

Elektropříslušenství je třeba kontrolovat při častějším používání aspoň 1x za měsíc, při občasném používání 1x za dva měsíce a před každým uvedením do provozu a to osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 50/78 Sb. §5 odst. 1.

Zejména se provádí kontrola zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, měření izolačního odporu (větší než  $2M\Omega$ ), kontrola neporušenosti přívodního kabelu nebo čerpadla.

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně odborně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Veškeré opravy se mohou provádět jen při vypnutém a zajištěném stavu. Výměnu kabelu i opravu dalších částí čerpadla, při které dochází k uvolňování těsnících ploch je třeba svěřit servisnímu středisku či opravně, protože je třeba zpětně zajistit těsnost všech rozebíraných těsnících spojů.

**Upozornění:**



Jakékoli práce na čerpadle spojené s demontáží svorkovnicového prostoru, elektrickým zapojením a odpojením motoru musí provádět odborník s náležitou kvalifikací při dodržování platných předpisů o zapojování elektrických strojů.

Zapojení přívodního kabelu NESMÍ být prováděno osobou neznanou a nepovolanou.



Zjistí-li se na elektrickém zařízení nebo na čerpadle závada, musí se čerpadlo vypnout a o závadě informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.

## **6.0 PROVOZ ČERPADLA**

### **6.1 Všeobecné požadavky**

Před uvedením čerpadla do provozu je nutno obsluhující osoby seznámit s pokyny podle tohoto návodu, potřebnými pro správné a bezpečné provozování. Na nutnost dodržování tohoto požadavku je kladen důraz, protože se jedná o výrobek, který pracuje v mokrém prostředí, který je z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem hodnoceno jako zvlášť nebezpečné.

### **6.2 Příprava čerpadla k uvedení do provozu**

1. Dává-li se do provozu čerpadlo nové nebo po delší provozní přestávce (2-3 týdny), nutno sejmout sací sítu a pomocí klíče

nasazeného na matci oběžného kola (230) několikrát rotorem čerpadla protočit.

2. Po zapojení čerpadla na síť je nutno se přesvědčit o správném smyslu otáčení. Jelikož není na oběžné kolo a rotující části čerpadla ve smontovaném stavu vidět, nutno se přesvědčit o správném smyslu otáčení následujícím způsobem:

Čerpadlo bud' ponoříme do vody a nadzvedneme nebo pověsíme na lano nebo řetěz, uchopíme jelehce za držadlo a zapneme krátké elektromotor. Čerpadlo běží správně tehdy, pootočí-li se (škubne) proti směru hodinových ručiček, což je opačné, než jak znázorňuje směrový štítek, který udává smysl otáčení rotoru.

Kontrolu otáčení lze provádět také tím, že čerpadlo postavíme na zem, vychýlíme poněkud na stranu tak, aby stálé na obvodové hraniči dna sacího sítu a uchopíme za držadlo a krátce zapneme motor.

Má-li čerpadlo snahu otočit se ve směru otáčení hodinových ručiček, je toto zřejmé, že smysl otáčení je špatný a nutno zaměnit vzájemně dvě libovolné fáze.

Špatný smysl otáčení oběžného kola má za následek značně zmenšený výkon čerpadla. Při přerušení dodávky proudu nutno znovu správný smysl otáčení čerpadla zkонтrolovat. Kontrolu u nového čerpadla je však nutno provádět jen při ponoření celého sítu ve vodě. Bez předchozích popsánych metod lze se také o správném smyslu otáčení přesvědčit podle rychlosti naplňování hadice, je-li čerpadlo ponořeno. Tento způsob je možno si osvojit jen praxí.

Při čerpání z jímek, v nichž jsou usazeny sypké látky, není vhodné stavět čerpadlo na tyto usazeniny, neboť čerpadlo se jednak "zahrabe" a jednak se zbytečně opotřebí funkční plochy hydraulické části. V takovém případě nutno dát pod sací sítě tvrdou podložku, není-li možno čerpadlo povésit.

### **6.3 Obsluha čerpadla za provozu**

Během provozu nepotřebuje čerpadlo žádnou obsluhu, jen je třeba dbát, aby výilačná hadice nebyla nikde ohnutá - "zlamena", neboť tím se značně snižuje výkon a aby neležela, nebo nebyla dynamicky účinkující proudící vody přitlačována na ostré hrany stavebních konstrukcí, kamenů atd.

## **7.0 ÚDRŽBA**

### **7.1 Všeobecně**

Údržba této čerpadel v době provozu je minimální a omezuje se na jednoduché úkony preventivního charakteru, jak je patrné v dálce uvedených bodech. I přes tuto skutečnost je třeba této činnosti věnovat náležitou pozornost, neboť na jejím dodržování do značné míry spočívá spolehlivost, bezporuchový provoz a životnost důležitých dílů, jako je mechanická upravka, elektromotor, ložiska a také i bezpečnost provozu.

### **7.2 Kontrola oleje mechanické upravky a motorového prostoru**

U nového čerpadla nebo po výměně mechanické upravky nutno po 20-30 hodinách provést kontrolu oleje, zda nenastal

úbytek nebo zda nevnikla voda do oleje, což provedeme tímto způsobem:

Čerpadlo položíme nejlépe na vyvýšené podložky, povolíme a vyšroubujeme zátku (912). Hladina oleje má být 5 až 10 mm od konce závitového otvoru; pak zátku včetně těsnění zašroubujeme rukou. Pak otočíme čerpadlem tak, aby zátka byla v nejnižší poloze. Kdyby totiž vnikla do oleje voda, usadí se dole a po vyšroubování zátky by nejdříve vytékla. Nastavíme proto čistou nádobku nebo dlaň a vypuštěním obsahu o několika  $\text{cm}^3$  zjistíme lehce, jde-li o emulzi, vodu nebo olej. Je-li vše v pořádku, zátku utáhneme až po vychladnutí oleje, pokud došlo během provozu k jeho zahřátí.

Tutéž kontrolu doporučujeme provést po 600 až 800 hodinách a čerpá-li se suspenze s obzvláště abrazivními účinky, pak i častěji.

### POZOR !

**Objeví-li se však voda nebo světle zbarvená emulze po delší době nasazení, doporučujeme vyměnit olej a po 50 až 60 hodinách provozu provést znovu kontrolu. Objeví-li se voda nebo emulze znova, pak nutno vyměnit mechanickou ucpávku (433).**

Při každé kontrole olejové náplně provádíme také kontrolu těsnosti motorového prostoru. Čerpadlo postavíme do svíslé polohy a vyšroubujeme kontrolní šroub (903). Pak čerpadlo poněkud vychýlíme a otvorem zjistíme, zda prostor elektromotoru je suchý. **Dojde-li k vytékání vody nebo olejové emulze, je nutné čerpadlo bezpodmínečně vyřadit z dálšího provozování a nechat jej opravit. Zanedbání této činnosti vede k havárii čerpadla včetně shorení vinutí elektromotoru.**

Použije se olej turbinový TB 32 (třídení ISO podle viskozity 3448 ISO WG 32).

### 7.3 Nastavení výle sacího víka a příložky oběžného kola

U nového čerpadla je optimální výle mezi sacím víkem (162), příložkou (135) a oběžným kolem (230) již nastavena ve výrobním závodě.

Při opotřebování oběžného kola a pogumovaných součástí, tj. sacího víka (162) a příložky oběžného kola, je sice čerpadlo dále provozuschopné, ale jeho výkon se tím značně zmenší. Nutno proto zvětšené výle vzniklé opotřebením znova nastavit.

#### a) Nastavení výle mezi zadním profilem oběžného kola (230) a jeho příložkou:

Úpravu této výle nutno provést před nastavováním sacího víka. Čerpadlo položíme na montážní stůl, povolíme a sešroubujeme pět matic (920.3), včetně pružných podložek a pak sejmeme sací sítu (143) se dnem. Pak odjistíme pojistnou podložku (931), povolíme a sejmeme matici oběžného kola (922) a závitové pouzdro (544) dotáhneme na doraz a oběžné kolo zatlačíme tak daleko, až svým profilem narazí na příložku, potom závitové pouzdro (544) povolujeme nejlépe rukou, až svým osazením dosedne na náboj oběžného kola, což je patrné z toho, že při dalším otáčení by se kolo začalo posouvat ven. Výle mezi příložkou (135) a oběžným kolem (230) se tedy nastaví tak, že po dosednutí závitového pouzdra na oběžné kolo

toto "vytáhneme" otáčením pouzdra o 180°. Pak nasuneme pojistnou podložku (931) a matici oběžného kola (922), kterou utáhneme. Kolo se musí lehce otáct. Matici oběžného kola pak zajistíme podložkou.

#### b) Nastavení výle mezi sacím víkem a oběžným kolem:

Povolíme pět matic (920.4), které jsou ze strany rozvaděče (149) a vyšroubujeme je nahoru. Přitahováním spodních matic (920.4) lehce přitlačíme sací víko (162) k oběžnému kolu (230) tak, aby rotor při protáčení kladl zvětšený odpor. Tento stav nám určuje výchozí polohu pro nastavování výle.

Sesroubujeme horní matice tak, až lehce dosednou k sacímu víku a přistoupíme k vlastnímu vymezování výle. Žvolíme si libovolný závitový svorník, od kterého budeme vycházet. Začneme tím, že horní matice postupně dle přitahujeme, až zjistíme, že rotorem jde s mírným a plynulým odporem protácat. Pokud se tohoto stavu nedosáhne a rotorem jde stále ztuhá protácat, mírně povolíme spodní matice a pokračujeme v dalším oddálení sacího víka až dosáhneme žádoucího protáčení rotoru.

### 7.4 Mazání ložisek, chod čerpadla na sucho

**Domazávání valivých ložisek nutno věnovat náležitou pozornost, neboť se jím může podstatně ovlivnit jejich životnost.** K domazávání spodního ložiska (321.1) nutno využít každé příležitosti, když se z nějakých důvodů - např. kontrola ucpávek - zpřístupní ložiskový prostor. Jinak nutno domazávat po 2500 až 3000 provozních hodinách. Úplnou výměnu mazacího tuku doporučujeme provést po 1 až 1 1/2 roce. Použit tuk LV2-3. U horního kuličkového ložiska tuková náplň postačuje na 2000 provozních hodin. Potom nutno starou tukovou náplň vyměnit a naplnit novým tukem. U téhoto typu ložisek se používají krycí plechy buď jednostranných nebo oboustranných. Jsou-li krycí plechy jednostranné, je výměna tuku snadná. Jsou-li však krycí plechy oboustranné, nutno jeden z nich odstranit (jen z jedné strany) a po vyjmouti ložiska a jeho naplnění tukem ložisko namontovat tak, aby krycí plech byl na straně rotoru elektromotoru. Krycí plech brání vytékání tuku z ložiska v pracovní poloze čerpadla, tj. vertikální.

**Chod čerpadla na "sucho" není na dovolen.**

### 7.5 Ochrana a údržba hadic

**Nutno přejezdit tomu, aby hadice naplněné vodou byly přejezděny vozidly.** Tento požadavek platí stejně u prázdných hadic, neboť při místním zatížení přejezdějícím vozidlém by mohlo nastat zlomení hadice v záhybech ploché šíře, zejména gumové vrstvy. Před uložením nutno hadici rádně umýt, obzvláště bylo-li jí použito pro čerpání zahnívající vody, propláchnout čistou vodou a vysušit.

### 7.6 Kontrola mechanického stavu

Spočívá ve vizuální prohlídce čerpadla z hlediska jeho mechanického stavu. Zejména sledujeme:

- **Neporušenosť přívodního kabelu (824)** a jeho upevnění ve vývodce. Dbáme na to, aby ve vývodce u kabelu nezůstávaly zatvrzené nečistoty, jako písek, hliník a jiné agresivní hmoty, o které by se prodrlal vnější ochranný obal kabelu, čímž by došlo k pronikání vlhkosti do svorkovnicového a motorového prostoru. Dále kontrolujeme, zda těleso vývodky (826.1) je

maticemi (920.3) dostatečně datazeno z důvodu řádného utěsnění přívodního kabelu.

• **Neporušnost ochranného sítu na sání čerpadla.**

Vzniklé otvory větších rozměrů, způsobené mechanickým poškozením jsou nežádoucí, neboť jimi mohou vnikat do čerpadla větší předměty a ucpávat tak oběžné kolo, případně mechanicky poškodit dílce;

• **Neporušenost dílů, zajišťujících krytí součástí, které jsou pod proudem**, tj. prostory svorkovnice a elektromotoru. Patří k nim zejména víko svorkovnicového prostoru (833), horní ložiskové těleso (350.2), těleso statoru (811), těleso vývodky (826.1) a šroubové spoje. Při sebemenším zjištění příznaků porušnosti těchto dílů čerpadlo ihned vyřadit z provozu.

• **Míru opotřebitelnosti dílů, způsobovanou provozováním.** Zejména venujeme pozornost dílům hydraulické části (oběžné kolo, pogumované díly, mechanická ucpávka (433)). Na velikost opotřebení totiž závisí pohotovostní hydraulický výkon a další provozuschopnost.

## 8.0 OPRAVY

### 8.1 Všeobecně

S ohledem na konstrukční provedení jednotlivých dílů mají opravy těchto čerpadel převážně charakter výměny dílů nebo uzlů. Opravovat je možno jen statorový paket elmotoru, a to převinutím vinutí v případě jeho poškození. Provádění výměny funkčně a montážně důležitých dílů nebo uzlů je popsáno dále v příslušných statících.

#### POZOR !

Při demontáži dílů musí být čerpadlo čisté, zbavené všechn pozůstatků čerpané kapaliny. Při čerpání chemicky znečištěných kapalin provedte neutralizaci dílů. Používejte ochranné pomůcky, dodržujte hygienické předpisy!

### 8.2 Výměna oběžného kola

Je-li nutno vyměnit opotřebované oběžné kolo (230), sejmeme sací síto (143) po uvolnění pěti matic (920.3) a pak po sešroubování dalších pěti matic (920.4) vysuneme sací víko (162) odjištěním, povolením a sejmutím matice oběžného kola (922) stáhneme oběžné kolo (230) z hřidele (818). V případě, že oběžné kolo se nedá lehce stáhnout, použijeme k tomu závitového posuvného pouzdra (544) a maticového klíče. Postupujeme při tom tak, že na plošky závitového pouzdra (544), vyčnívajícího z náboje oběžného kola, nasuneme sací klíč, který opřeme o šrouby (902.1). Potom pomocí delší páky, vsunuté mezi lopatky oběžného kola, oběžným kolem otáčíme a tím je stahujeme. Montáž nového oběžného kola se provede opačným postupem. Vule mezi příložkou, sacím víkem a oběžným kolem se nastaví podle článku 7.3.

### 8.3 Výměna příložky oběžného kola

Při výměně příložky oběžného kola (135) se postupuje stejně jako při výměně oběžného kola. Navíc se sešroubuje další matice

(920.4) a stáhně se rozvaděč (149), kterým je příložka oběžného kola přitlačována ke dnu olejové vany.

Po zasunutí nové příložky oběžného kola (135) do rozvaděče (149) se provede montáž opačným způsobem.

### 8.4 Výměna mechanické ucpávky a kroužků gufero

Demontáž se provede stejně jako při výměně příložky oběžného kola, dále se vyšroubuje dva šrouby (900.1). Po vyjmutí pera (940) se opatrně stáhně pohyblivá část mechanické ucpávky po předchozím vypuštěním oleje a namazáním olejem části hřidele, přes který se mechanická ucpávka stahuje. Po demontáži dna olejové vany (160.1) vytlačíme stacionární část mechanické ucpávky. Montáž se provede obráceným postupem.

#### Upozorňujeme na důsledné dodržování čistoty!

Při revizi těsnicích kroužků gufero (420), resp. při jejich výměně, se povolí a sešroubuje 5 matic (920.6), vytáhne se ložiskové víčko (160.2), čímž se umožní případná výměna těsnicích kroužků. Je třeba také prohlédnout ochranné pouzdro na hřidele, zda v místě styku nejsou vyběhány drážky. Pokud drážky jsou, je nutná výměna i pouzdra u velikostí 65, 80, 100-KDFU, u velikosti 125-KDFU postačí vyjmutí jedné nebo obou podložek pod gufery.

Při této příležitosti doporučujeme domazat spodní kulíčkové ložisko tukem.

### 8.5 Výměna statorového svazku

Jestliže se při kontrole izolačního odporu statoru ukáže, že má nulovou hodnotu, musí být stator vyměněn. Snížený izolační stav u navlhčeného vinutí lze odstranit vysoušením podle ČSN 35 0010. Je-li však nutná výměna, postupuje se takto:

Demontují se horní dílce čerpadla a stator včetně pláště se postaví na podložku tak, aby doraz elektromotoru byl vždy nahore, pak se plášt statoru zahřeje rozptýleným plamenem na teplotu 150 až 160°C, pokud stator sám nevypadne, poklep se na jeho plech z horní strany. Nový stator se musí na své válcové části očistit a event. místrní nerovnosti uvnitř pláště z hliníkové slitiny způsobené při demontáži se musí zarovnat, aby po jeho ohřátí mohl být stator volně zasunut. Výměnu poškozeného statoru novým možno provést při jednom ohřátí pláště.

## 9.0 NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny součásti čerpadel jsou vyměnitelné.

Při objednávání náhradních dílů a jiných jednáních je třeba uvést:

- typ čerpadla,
- výrobní číslo čerpadla,
- přesné číselné a jmenné označení dílů podle obr. 4.

Typ čerpadla a jeho výrobní číslo jsou uvedeny na údajovém štítku, který je připevněn na čerpadle

## 10.0 PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

Porucha	Příčina	Odstranění
1. Čerpadlo se nerozbíhá a motor je přitom tichý.	1.1 Sítě je bez napětí. 1.2 Přetavené pojistky nebo vypnutý stykač. 1.3 Přerušený přívod proudu. 1.4 Uvolnění svorek.	Opravit. Opravit. Opravit. Opravit
2. Čerpadlo se nerozbíhá a motor "bručí".	2.1 Jedna pojistka přetavena. Přívod v jedné fázi přerušen. Uvolněná svorka. 2.2 Oběžné kolo zablokováno předmětem, který vnikl mezi ně a sací víko nebo příložku oběžného kola. 2.3 Čerpadlo je zabořeno do hustého sedimentu.	Opravit. Demontovat, předmět odstranit. Nadzvednout nad úroveň kalu, vyčistit sací sítě.
3. Čerpadlo se rozběhne, ale jeho výkon je malý.	3.1 Obrácený smysl otáčení motoru. 3.2 Výtlacná hadice je ucpaná nebo přelomena. 3.3 Čerpadlo saje vzduch. 3.4 Mezera u oběžného kola příliš velká. 3.5 Ucpané sací sítě 3.6 Značně opotřebené hydraulické díly, zejména oběžné kolo a sací víko.	Přepojit dvě fáze na svorkovnici (pracovník s elektrotechnickou kvalifikací). Vyčistit, narovnat. Zavést níže. Seřídit. Sítě vyčistit. Vyměnit za nové díly.
4. Tavné vložky pojistek se přetavují.	4.1 Krátké spojení v přívodu. 4.2 Velký úbytek napětí v síti. 4.3 Slabě dimenzovaný přívod.	Opravit. Opravit. Opravit.
5. Ochrana elektromotoru vypíná.	5.1 Nesprávné nastavení jisticího nadproudového relé. 5.2 Přetížení motoru způsobené předmětem, který vnikl mezi oběžné kolo a sací víko nebo příložku. 5.3 Přetížení elmotoru způsobené čerpáním nepřiměřeně hustého kalu nebo zapadnutím do sedimentovaného kalu. 5.4 Nedostatečné ochlazování tělesa statoru a elektromotoru způsobené teplotou hydrosměsi nad přípustnou hodnotu 40°C; ucpaním výtlaku; chod na "sucho" je příliš dlouhý.	Nastavit na jmenovitý proud motoru. Demontovat, předmět odstranit. Snižit hustotu kalu. Čerpadlo nadzvednout nad úroveň kalu. Závady odstranit.
6. Vinutí elektromotoru vykazuje při kontrole izolačního odporu jeho pokles pod přípustnou mez.	6.1 Navlhnutí vinutí způsobené poruchami těsnicích elementů, tj. "O" kroužků a mechanické ucپávky.	Vysušit, při poškození převinout, vadné těsnění vyměnit.
7. Při kontrole olejové náplně zjištěna olejová emulze nebo voda.	7.1 Viz stat "Kontrola oleje mechanické ucپávky a motorového prostoru".	
8. Výtok čerpané kapaliny je přerušovaný.	8.1 Přítok čerpané kapaliny je menší než tlak v systému.	Zvětšit přítok, přiškrtit výtlak.

## **11.0 OBSAH DODÁVKY**

- čerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem 15 m, jiná délka na požadavek (25m)
- zástrčný klíč 6 ČSN 23 0710
- klíč 8 ČSN 23 0681
- klíč 110/75 (pouze při dodávce s hadicí)
- čerpadla 65-KDFU a 80-KDFU se změnovým číslem 04 v typovém označení jsou vybavena jističem a vidlicí.

Na požadavek lze dodat:

- hadice v délce 10 m, jiná délka na požadavek (20m) velikosti:
  - C 52 se dvěma půlspojkami pro čerpadlo 65-KDFU
  - B 75 se dvěma půlspojkami pro čerpadlo 80-KDFU
  - A 110 se šroubením 110 (1 ks) pro čerpadla 100-KDFU a 125-KDFU

## **12.0 ZÁRUKA**

Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, nebo je součástí kupní smlouvy, výrobce však neručí za škody vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou, přetížením stroje, nebo jinou nahodilou příčinou a nedodržením tohoto návodu k obsluze. V záruční době je možné provádět demontáž čerpadla jen se souhlasem výrobce.

## **13.0 ZÁZNAM O PROVOZU**

Poslední údržba		Stanoviště čerpadla	Poznámka	Podpis
Datum	Výrobní číslo			

## 14.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM



Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla ( ve smyslu § 10 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech )

### 1. Domácí spotřebiče

Druh odpadu	Kód <sup>1)</sup>	Kategorie <sup>1)</sup>	Způsob nakládání
Papírový a lepenkový obal	15 01 01	0	Ostatní odpad - využitelný odpad - prostřednictvím tříděného sběru v obcích nutno předat osobě oprávněné nakládat s odpadem <sup>3)</sup>
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - čerpadla	20 01 36	0	Kompletní opotřebené elektrozařízení nutno odevzdat (bezplatně) na místě k tomu určeném (sběrném místě). Nesmí skončit v komunálním odpadu! <sup>4)</sup>

### 2. Součásti čerpadel pro průmysl

Druh odpadu	Kód <sup>1)</sup>	Kategorie <sup>1)</sup>	Způsob nakládání
Odpad z elektrického a elektronického zařízení - vyřazená zařízení	16 02 14	0	Ostatní odpad - využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící výkup odpadů nebo druhotných surovin
Papírový a lepenkový obal	15 01 01	0	
Ostatní vyřazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	17 04 07	0	
Ostatní vyřazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. z uhlíku, karbidu, keramiky)	16 02 16	0	Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu
Ostatní vyřazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 16	0	
Dřevěný obal	15 01 03	0	Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	0	
Drobné plastové předměty <sup>2)</sup>	16 02 16	0	
Ostatní motorové, převodové a mazací oleje	13 02 08	N	
Rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mimo biologicky odbouratelné)	14 06 01 14 06 02 14 06 03	N	Nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění k tomu oprávněné osobě

- 1) viz. vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů  
 O – znamená odpad ostatní N – znamená odpad nebezpečný

- 2) **POZOR !**, polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu.

- 3) Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěno v rámci kolektivního systému EKO-KOM ve smyslu požadavku zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu z obalů jsou uvedeny na internetových stránkách [www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz).

- 4) Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ve smyslu požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sběrná místa elektroodpadu jsou zveřejněna internetové stránce [www.retela.cz](http://www.retela.cz).



**SIGMA 1868**  
spol. s r.o.

Ordinal number of Declaration: DC 010/B-10

**Original EC DECLARATION OF CONFORMITY  
Původní ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Producer/Výrobce: **SIGMA 1868, spol. s r.o.  
ul. Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, Czech Republic**

Hereby declares that the machinery (the assembly) described below

**Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zařízení (sestava):**

Product/výrobek: Submersible sludge pump is destined for pumping waste water being polluted with sludge, clay, sand and similar stuffs having an abrasive effect:  
Ponorné kalové čerpadlo určené k čerpání odpadních vod znečistěných obsahem bahna, jílu, písku a podobných hmot abrazivního charakteru:

**65, 80, 100, 125 - KDFU , KDFU-05-„in-line“**

Serial No.: / Výrobní číslo: xxxyyyyy\*

Complies with the provisions of the machinery directive (MD-2006/42/EC, as amended) and the regulations transposing it into national law (The Statutory Order No. 176/2008 of Law Digest, as amended)  
Je v souladu s ustanovením směrnice pro strojní zařízení (MD-2006/42/ES, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy, které ji převádějí do vnitrostátních právních předpisů (nařízení vlády č.176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies with the provisions of the following European Directives (of National Law)  
**Rovněž je v souladu s ustanovením těchto evropských směrnic (vnitrostátních právních předpisů):**

LVD- 2006/95/ES, as amended (The Statutory Order No. 17/2003 of Law Digest, as amended)  
**Směrnice 2006/95/ES, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č.17/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)**

Also complies with the provisions of the following harmonized technical standards:

**Je v souladu s ustanovením těchto harmonizovaných technických norem:**

Techn.standard / Tech.norma	Date of issue / Datum vydání	Techn.standard / Tech.norma	Date of issue / Datum vydání
ČSN EN 60 335-1,ed.2	5/03	ČSN EN 60 335-2-41,ed.2	4/04
ČSN EN 809	5/10	ČSN EN 60204-1,ed.2	6/07

This product has been using the CE Mark since the year 2002. / **Označení „CE“ aplikováno na výrobku v r. 2002**

Mr Jaroslav Loutocky is in charge of assembling all technical documents, His address is the same as the Producer's address /  
Kompletací technické dokumentace pověřen Ing.Jaroslav Loutocký, adresa shodná s výrobcem

Place and Date of Issue:

Místo a datum vydání: **Lutín, 2010-06-30**

Name, Position:

Jméno, funkce

**Pavel Majer  
Manager Director**

**SIGMA 1868, spol. s r.o.**



Signature/podpis

\* Serial number is given in the Certificate of Warranty:

xx ..... End two-digit group of the year of manufacture  
yyyyyy ... Ordinal number

\* Výrobní číslo je uvedeno na výrobku a v záručním listu:

xx ..... Poslední dvojčíslí roku výroby  
yyyyyy ... Pořadové číslo

**SIGMA 1868 spol. s r. o.**

Jana Sigmunda 79  
783 50 Lutín  
Tel.: +420 585 651 302  
Fax: +420 585 651 339  
[www.sigma1868.cz](http://www.sigma1868.cz)

TD 51 403 | 0313