


**ZSE**

**SILNOPRŮDÁ ELEKTROTECHNIKA**

**JISTIČE VZDUCHOVÉ  
J2RU**



Jistič J2RU 50.

1973	Oborový číselník	Výrobní podnik	Čís. katalogu
6. opravené vydání	358 122	OEZ, n. p., Letohrad	12.234*

\* Jističe J2RU nahrazují jističe J2R

**Typové označování:**

Typové označování se řídí podle následující tabulky:

Pořadí znaku a jejich charakter	Typové označení			Význam znaku		
1, 2	J	2			Vzduchový jistič deionový	
3	J	2	RU		Jmenovitý proud do 200 A	
4	J	2	RU	50	Třípolový, přední přívod	
Konstr. provedení	J	2	RU	51	Třípolový zadní přívod	
Druh nad- proudové spoušť	J	2	RU	-	Spoušť kataraktová s charak- ter. motorovou	
	J	2	RU	-	Spoušť kataraktová s charak- ter. vedení	
	J	2	RU	-	Pomocný kontakt zap.-vyp.	
	J	2	RU	-	Pomocný kontakt zap.-vyp. [2X]	
	J	2	RU	-	Spoušť na podpětí	
	J	2	RU	-	Spoušť na podpětí s blokova- cím tláčítkem	
	J	2	RU	-	Spoušť na podpětí Pomocný kontakt zap.-vyp.	
	J	2	RU	-	Spoušť na podpětí s blokova- cím tláčítkem a pomocný kon- takt zap.-vyp. [2X]	
Přidaván zařízení	J	2	RU	-	Spoušť na podpětí s blokova- cím tláčítkem a pomocný kon- takt zap.-vyp. [2X]	
	J	2	RU	-	Vypínač magnet	
	J	2	RU	-	Vypínač magnet Pomocný kontakt zap.-vyp.	
	J	2	RU	-	Vypínač magnet Pom. kontakt zap.-vyp. [2X]	

Pořadí znaku a jejich charakter	Typové označení			Význam znaku		
7	J	2	RU	51	—	—
Druh krytí (mimo základní provedení)	J	2	RU	52	—	—
a druh pohonu	J	2	RU	50	—	—
	J	2	RU	52	—	—
	J	2	RU	50	—	—
	J	2	RU	52	—	—
	J	2	RU	50	—	—
	J	2	RU	52	—	—
	J	2	RU	50	—	—
	J	2	RU	52	—	—

Vypuštěné znaky uvnitř typového označení lze doplnit libovolnými znaky, které jsou obsaženy ve výše uvedené tabulce.  
Požadavek na ampérmetr nebo zámek je nutno vyslovně uvést v objednávce. Jističe v plechových skříních lze dodávat pro jmenovité proudy do 100 A.  
Jističe s blokovacím tláčítkem se nedodávají v plechové nebo litinové skříně.

**POPIΣ**

Vzduchový jistič typu J2RU 50 je v třípolovém provedení. Do základny vylišované z izolační hmoty je vestavěn spinaci mechanismus, přívodné pásky, zhušecí komory, připojovací svorky a nadproudové spoušť. Kryt jističe je z izolační hmoty. Na čelní straně je opatřen výrezem, kterým je vyvedena ovládací páka. Blokovací tláčítko spoušť na podpěti je umístěno vlevo od zapínací páky. Vlastní kryt přístroje zaručuje za normálního provozu bezpečnost obsluhy. Kryt je základně upevněn čtyřimi šrouby. Spinaci mechanismus zaručuje můžkové spinání a vypnání. Je opatřen třemi držáky (mostičí) poťahlivých kontaktu. Na držáky pohybují kontaktu a přívodné pásy jsou připevněny díky ze speciálních spékanych kovů, které se vyznačují malým přechodovým odporem a dobrou odolností proti působení ohňovku. Bezpečné vypínání zkratevých proudu je zaručeno deionizačními zášescími komorami.

Jistič má katodaraktivou nadproudovou spoušť, která působí na volnoběžku přístroje při proudech vyšších než jmenovitý. Lze jej dodávat se signálními kontakty, signalizujícími polohu sepnuto a vypnuto, dále pak se spoušť na podpěti (nulová cívka) nebo vypinacím magnetem. U jističe jsou přistupny pouze svorky, ostatní části přístroje jsou zaplombovány, neboť jakýkoli neodborný zásah do mechanismu nebo spoušť by mohl narušit spolehlivou funkci celého jističe.

V případě, že má být jistič použit do prostředí se stříkající vodou, je nutno volit provedení v plechové skříně. Jedná-li se o průton o těžký provoz (např. hutě), volit provedení v litinové skříně. Vnější roztažený litinové skříně jsou voleny tak, že je lze přípravit k rozváděčům systému "U" (výroba ETZ Budyně nad Ohří).

Jističe ve skříních jsou ověřovány rádkou umístěnou na čelní straně skříně. Plechová skříně může být opatřena ucpávkovými vývodkami nebo ručníky koncovkami. U obou provedení může být dodána svorka nulového vodiče.

Na požadavek zákazníka může být dodán jistič v litinové skříně s ampermétem [v jedné fázi]. Ampermér je zapojen na zkratuvzdušný tyfový transformátor proudu. Dále lze doplnit zámek pro uzamknutí vypnuté polohy ovládací páky jak u litinové, tak i plechové skříně.

#### NADPROUDOVÁ SPOUŠŤ

Jistič má katakatotovou nadprudnovou spoušť, která působí na volnoběžku přístroje při proudech výšších než jmenovitých.

#### VÝHODY KATARAKTOVÉ SPOUŠΤĚ

Proti běžně používaným nadprudovým spouštím s dvojkrovým je závislost charakteristiky na okolní teplotě několikrátisobně menší, takže je zaručena bezpečná funkce jističe v rozmezí  $-25$  až  $+40$  °C, přitom se charakteristika posunuje jen ve směru časové osy, zatímco u teplých se zavoreví posunuje i ve směru osy nadproudu. (To způsobuje u teplých se snížení ohřevu zámků fungují nespolahlivě a podstatně se sníží ohřev zámků při vyšších teplotách okolí.)

Motorová charakteristika nadprudové spoušť odpovídá normě jističů nad 25 A, a to podle následující tabulky:

- 1,05 In — jistič nesmí vypnout do 2 hodin,
- 1,2 In — jistič musí vypnout do 1 hodiny,
- 1,7 In — jistič musí vypnout do 2 minut,
- 5 In — jistič nesmí vypnout do 3 s (normální charakteristika),
- 8—10 In — jistič musí vypnout okamžitě.

Kontroluje se při teplotě okolo  $20 \pm 5$  °C.

#### Zkoušení

1,2 In; 1,7 In — zkouší se z provozního stavu.  
1,05 In; 5 In; 8—10 In — zkouší se ze studeného stavu.  
Dále je možno na přání zákazníka zabudovat do jističe nadprudové spoušť s charakteristikou vedení, kterou lze použít pro jistění vedení, generátoru a transformátoru.

Charakteristiku má následující průběh:  
1,05 In — jistič nesmí vypnout do 2 hodin,  
1,2 In — jistič musí vypnout do 1 hodiny,  
1,7 In — jistič musí vypnout do 2 minut (inf. hodnota),  
4—5 In — jistič musí vypnout okamžitě.

Kontroluje se při teplotě okolo  $20 \pm 5$  °C.

#### Zkoušení

Na požadavek zákazníka může být dodán jistič v litinové skříně s ampermétem [v jedné fázi]. Ampermér je zapojen na zkratuvzdušný tyfový transformátor proudu. Dále lze doplnit zámek pro uzamknutí vypnuté polohy ovládací páky jak u litinové, tak i plechové skříně.

#### Spoušť na podpěri (nulová cívka)

Je zapojena tak, aby při vypnutém jističi byla připojena na napětí (schéma čís. 980614).

Charakteristika spouště na podpěri.

Spoušť nesmí vypnout, klesne-li jmenovité napětí na 66 %.

Spoušť smí vypnout při 65—35 % jmenovitého napětí.

Spoušť musí vypnout, klesne-li jmenovité napětí pod 35 %.

Spoušť dovolí sepnout jistič, je-li napětí alespoň 75 % napětí jmenovitého.

Charakteristika odpovídá normě jističů nad 25 A.

Tuto spoušť lze použít pro dálkové vypínání tlacítka nebo i blokování, je-li do olivodu cívky vložen pracovní nebo klidový kontakt. Spoušť pak působí jako vypínač magnet na stálý proud a vypíná tehdy, když přerušíme jeho obvod. Doporučuje se však, aby se v takovém případě použil vypínač magnet.

Vývody jsou provedeny svorkami ČSN 37 1612 (levá boční strana jističe).

#### Spoušť na podpěri s blokovacím tlacítkem

Spoušť je napájena z odvodených svorek jističe (schéma 980615). Charakteristika odpovídá normě jističů nad 25 A.

Jistič se spouští na podpěri s blokovacím tlacítka lze použít zpravidla všude tam, kde se používají jističe s běžnou spouští na podpěri a nesouzí k vzájemnému blokování dvou nebo více jističů.

Při spinání jističe je nutno stisknout blokovací tlacítko a ovládací páku zapnout jistič. Tlacítko se tiskne pouze v dobu spinání jističe. Při sepnutých kontaktech jističe a správném napěti na svorkách zůstane jistič sepnut i při uvolnění blokovacího tlacítka. Při poklesu nebo ztrátě napětí v síti vypne celý jistič. Výhoda tohoto uspořádání spočívá v tom, že elektrický obvod cívky spoušť je pod napětím pouze při sepnutém jističi. Při vypnutém jističi je celý obvod spouště bezpečně bez napětí. Vývody jsou provedeny svorkami ČSN 37 1612 (levá boční strana jističe).

## Vypínač magnet

Vypínač magnet je zapojen tak, aby výpinač jistič, je-li na cívku přivedeno napětí (schematic čís. 980617). Pomocí vypínačního magnetu lze jistič vypnout dálkově, a to tlacítkem nebo blokovacím kontaktem jiného přístroje nebo kontaktem pomocného reťáku. Cívka spouště může být napájena z jističe nebo z cizího zdroje.

Charakteristika spouště na napětí musí: působit v rozmezí 70–110 % jmenovitého napětí. Charakteristiku odpovídá normě jističů nad 25 A. Vývody jsou provedeny svorkami ČSN 37 1612 (levá boční strana jističe).

## Pomočné kontakty

Jistič může být dále vybaven (ve výrobním závodě) pomočními kontakty pro signálnizaci stavu jističe (schematic čís. 980602-03).

Vývody jsou provedeny svorkami ČSN 37 1612 (pravá boční strana jističe). Jistič vybavený pomočnými kontakty může mít spouště na podpěři (schematic čís. 980638-59), spouště na podpěři s blokovacím tlacítkem (schematic čís. 980640-41), nebo vypínací magnet (schematic čís. 980647-48).

## Pripojovací svorky, svorkový prostor

Jistič lze připojit v následujících obnášách:

1. Přední přívod — šroubová svorky M 10. Do přístroje lze zavést:
  - a) páš s maximální šířkou 32 mm,
  - b) kabelové oko podle ČSN 37 1341 — 150/10 (Au, Cu),
  - c) kabelové oko podle ČSN 37 1355,
  - d) kabelové oko podle ČSN 37 1357 — 120/10 (Al).

K montáži nutno použít trubkový klíč podle ČSN 23 0651.

2. Zadní přívod — svorky M 10, průchozí část izolována. Do přístroje lze zavést:

- a) páš s maximální šířkou 32 mm,
- b) kabelové oko podle ČSN 37 1341 — 150/10 (Al, Cu),
- c) kabelové oko podle ČSN 37 1355,
- d) kabelové oko podle ČSN 37 1357 — 120/10 (Al).

V případě připojování hliníkových pášů a kabelových okù je nutno použít kupátovou podložku (platí pro šroubovou svorky a svorky pro zadní přívod).

**Použití**

Jističe J2RU 50 se používají k jističení motorů, generátorů, transformátorů a jiných elektrických zařízení.

## Krytí jističů

Krytí jističů odpovídá normě ČSN 34 0110 a jednotlivá provedení odpovídají následujícímu stupni krytí:

- IP 10 — polohchráněné  
a) jistič s předním přívodem J2RU 50  
IP 00 — b) jistič se zadním přívodem J2RU 51.  
IP 30 — a) jistič se zadním přívodem J2RU 51 - - 50  
(převlečný kryt)

- IP 44 — a) jistič s předním přívodem, provedení v plechu  
J2RU 50 - - 60  
J2RU 52 - - 60  
pro jmenovitý proud do 100 A  
IP 55 — těsně zavřené  
a) jistič s předním přívodem provedení v plechu  
J2RU 50 - - 65  
J2RU 52 - - 65  
pro jmenovitý proud do 100 A  
IP 66 — a) jistič s předním přívodem, provedení v litině  
J2RU 50 - - 76  
J2RU 52 - - 76

## Pracovní podmínky

1. Pracovní prostředí:
  - a) obývajné — trvale bez prachu, špiniv a jiných nebezpečných látek (plynu, par apod.). Do tohoto prostředí se může použít jistič s krytím IP 10, IP 30, IP 00;
  - b) vlnkové — jako prostředí obyčejné, ale s relativní vlhkostí 95  $\pm$  3 procenta. Do tohoto prostředí lze použít jistič s krytím IP 44 a IP 55.

2. Teplota okolí: od  $-25$  do  $+40$  °C.
3. Nadmořská výška: do 1000 m.

4. Mechanická odolnost:

rázy 10 g — odolnost materiálu; 2 g — odolnost funkční;  
chvění 600 c/min., amplituda 1 min — odolnost materiálu; 200 c/min.,  
amplituda 1 min — odolnost funkční.

5. Pracovní poloha: svíšť, zhášecími komorami směrem nahoru. Při jí-  
ných pracovních podmínkách je nutná dohoda mezi odběratelem a do-  
davatelem.

Technická data

1. Jmenovité napětí: 500 V stř.

2. Jmenovitý proud: 200 A.

3. Kmitočet: 50 Hz.

4. Počet pólu: 3.

5. Vypínací schopnost: 14 kA, 500 V stř. cos  $\varphi$  0,5.

6. Trvanlivost: 8000 zapnutí + 8000 vypnutí (zkouší se podle normy  
jističů nad 25 A).  
U jističů ve skříňích se snižuje vypínací schopnost na 10 kA.

7. Jmenovité proudy nadprudových spoušťí:

a) motorová charakteristika:  
15; 15,4; 15,8; 16,2; 16,7; 17,1; 17,6; 18,2; 18,8; 19,4; 20; 20,7; 21,4;  
22,2; 23; 24; 25; 26; 27,3; 28,6; 30; 31,6; 33,4; 35,3; 37,5; 40; 43; 46;  
50; 54,5; 60; 66,7; 75; 85,8; 100; 108; 120; 132; 145; 170; 200 A;

b) charakteristika vedení:  
12; 13; 14; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 18; 18,5; 19; 20; 21; 22; 23; 24;  
25; 26,5; 28; 30; 32; 34; 37; 40; 44; 48; 50; 53,5; 60; 63; 69; 80; 90;  
100; 125; 160; 200 A.

8. Spouště na podpěti (nulová cívka), spouště na podpěti s blokovacím  
tlačítkem, jmenovité napětí: 24; 48; 110; 120; 220; 380; 500 V stř.  
24; 48; 110 V  $\equiv$  maximální příkon spouště na podpěti při 1,1 Un:  
při záříku 25 VA,  
při provozu 15 VA.

Údaje slouží pouze pro návrh jistění!

9. Vypínací magnet:  
jmenovité napětí: 24; 48; 110; 120; 220; 380; 500 V stř. (maximální  
doba zapnutí 10 vteřin).  
Max. příkon vypínacího magnetu při 1,1 Un:  
při záříku cca 120 VA.  
Údaje slouží pouze pro návrh jistění!


10. Pomocné kontakty:  
Ize jimi spínat: 6 A při 380 V stř., cos  $\varphi$  0,6  
0,2 A při 250 V ss,  $\tau = 1$  ms.

11. Provedení s ampérmetrem [v litinové skříni]:  
Rozsah ampérmetru 0—200 A.

12. Váha: 4 kg — základní provedení bez svorek a příslušenství.

Váha svorek a příslušenství

Název	Váha pro 1 jistič kg
Šroubové svorky (6 ks)	0,15
Svorky pro zadní přívod (6 ks)	0,85
Spouště na podpěti včetně držáku	0,25
Vypínač magnet včetně držáku	0,25
Pomocný kontakt včetně držáku	0,05
Převlečný kryt z lisovací hmoty	0,6
Plechová skříň včetně víka	6,8
Litinová skříň včetně víka	22,6
Ampérmetr včetně tyčového měniče	1,5
Svorka nulového vodiče	0,5
Zámek	0,3



Jistič J2RU --- 60 v plechové skříni včetně zámku.

## Provedení vývodů u plechových a litinových skříní

Plechové skříně s ucpávkami P 16-42:

- a) 1 dole, 1 nahore,
- b) 2 dole,
- c) 2 nahore,
- d) 2 dole, 2 nahore,
- e) 2 dole, 1 nahore,
- f) 1 dole, 2 nahore.

### Litinové skříně

- a) s přírubou UPV,
- b) s přírubou a jednou uspávkovou vývodkou Pz 16-42,
- c) s přírubou a dvěma ucpávkovými vývodkami Pz 16-42,
- d) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKJ 70,
- e) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKJ 150,
- f) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 70,
- g) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 150,
- h) s přírubou a jednou ucpávkovou vývodkou Pz 16-42 + nástavec UNA 1,
- i) s přírubou a dvěma ucpávkovými vývodkami Pz 16-42 + nástavec UNA 1,
- j) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKJ 70 + nástavec UNA 1,
- k) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKD 70 + nástavec UNA 1,
- l) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 150 + nástavec UNA 1,
- m) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 150 + skříň U2D,
- n) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKJ 70 + skříň U2D,
- o) s jednoduchou kabelovou koncovkou UKJ 150 + skříň U2D,
- p) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 70 + skříň U2D,
- r) s dvojítou kabelovou koncovkou UKD 150 + skříň U2D.

Výše uvedené platí pro jeden vývod. Rozměry kabelových koncovek odpovídají údajům v katalogu ZSE čís. 17.002.

Spotřebič se pák připojuje na svorky A2, B2 C2 (X2 Y2, Z2). Je-li předpoklád, že jistič bude vypínat phý zkratový výkon, je nutné ponechat nad jističem 10 cm volného prostoru, neboť z jističe při vypínání phýho zkratového výkonu výslechnou plyny. Pokud se použije na přívodních svorách holi vodič, je nutno v délce 20 cm konec zaťazovat.

Jistič se spíná a vypíná ovládací pákou z umělé hmoty, která je umístěna na čelní straně přístroje. Při pohybu směrem ke značce (1) přistráj spínam, při pohybu směrem ke značce (0) přistráj vypínáme. Má-li jistič blokovací tlačítko spouště na podpětí, tiskne se pouze při spinání. Je-li jistič vypnut nadproudem nebo zkratem, postaví se ovládací páka mezi obě polohy. V tomto případě je třeba stisknout páku do polohy (0), aby byl jistič připraven k sepnutí. Ovládání se děje přiměřeným tlakem na ovládací páku.

Jistič nepotřebuje zvláštní údržbu. Důležité je, aby v případě připojení AI vodní byly spoje obcas dotahovány podle pokynů ČSN 37 0640.

Údržbu kontaktů není třeba během provozu provádět; kontakty jsou zhotoveny ze speciálních kontaktních materiálů. V případě trvalého sepnutí se doporučuje jistič přiležitostně několikrát sepnout a rozepnout (bez proudu). Tuto operaci je vhodné provést, vypne-li jistič větší zkrat.

Z vnitřních izolačních částí je třeba odstraňovat prach, aby se nezmenšoval izolační odpor.

Jistič v litinových nebo plechových skříních se upevňuje na stěnu nebo na ocelovou kostru pomocí čtyř šroubů (plechová skříň M 8, litinová M 10).

Litinovou skříň lze přiřadit k rozváděči systému "U". Příruby, popř. kablové koncovky, jsou v litinové skříně upěvňeny šrouby ČSN 02 1103 nebo ČSN 02 1143 (vnitřní šestihran). Montáž šroubů ČSN 02 1143 se provádí pomocí klíče ČSN 23 0710, rozměr šestíhranu 8, délka pracovního ramene musí být 20 mm.

Postup při seřizování ukazatele polož (u plechových a litinových skříní)

- a) Uvolnit šroub M 6 a sejmout ovládací páky uvolnit 2 šrouby M 3.
- b) Na spodní části ovládací páky uvolnit 2 šrouby M 3.
- c) Ovládací páku nasadit zpět na hřídel a kruhový terč natočit do správné polohy (sepnutý stav — červená, vypnuto ručně nebo nadprudem — zelená).
- d) Zajistit kruhový terč dotažením dvou šroubů M 3, nasadit ovládací páku na hřídel a přezkoušet správnost nastavení. V případě správného sezení piltahnout páku šroubem M 6.


### Montáž, obsluha a údržba

Jističe se upevňují na stěnu nebo železnou kostru pomocí čtyř šroubů M 6 s válcovou hlavou. Stěna nebo kostra musí být rovná, aby se základna jističe při dotažení nedeforovala. Při montáži je nutné dbát na to, aby sit (zdroj) byla připojena na svorky označené A1, B1, C1 [X1, Y1, Z1].

### Údaje pro objednávku

V objednávce je nutno uvést:


1. typ přístroje včetně doplňkových znaků (udat podle typového označení),
2. jmenovitý proud nadprudové spouště,
3. jmenovité napětí spouště na podpěti nebo vypinacího magnetu,
4. uspořádání vývodů u plechových nebo litinových skříní.




### Náhradní součásti

	Číslo výrobku	Název	Počet kusů pro 1 jistič
	4L 971109	Svorník zadního přívodu	6
	1L 185036	Převléčný kryt	1
	4L 090368	Kupálová podložka	6
	4L 933008	Páka kompletní	1
	4L 933442	Páka	1
	4L 611801	Vložka	1

Jistič J2RU - - 76 v litinové skříni včetně zámků a ampérmetru.




Rozměrový náčrt jističe J2RU 50 (šroubově svorky)



Rozměrový náčrt jističe J2RU 51 (zadní pířovod)

Poznámka: upevnovací svorky zkráceny o 15 mm [proti 5. vyd. r. 1970].

STOLEČNÍK C-5 ČSN 37 512 820  
ZAPÍJAČNÍ PŘístřEDECH A PřiZADACICh  
OBVODU




Rozměrový náčrt jističe J2RU 13

Rozměrový náčrt platí pro následující typy:

Typ	J2RU-03	J2RU-10	J2RU-13	J2RU-20	J2RU-23
Schéma zapoj.	980602	980614	980638	980617	980647
Platí rozměr	G	A	B	A	B

Typ	J2RU-04	J2RU-14	J2RU-24
Schéma zapoj.	980603	980639	980648
Platí rozměr	C	B	B


Svorky označené (X) nebudou u provedení J2RU 50-03, -13, -23 dodávány.




Rozměrový náčrt jističe J2RU 51 - - 50.

Jistič s převlečným krytem a zadním přívodem.

Poznámka: upevňovací svorníky zkráceny o 15 mm (proti 5. vyd. r. 1970)



Rozměrový náčrt jističe J2RU --- 60 (65) v plechové skříni.



Rozměrový náčrt jističe J2RU 141.




Schéma zapojení jističe s pomocným kontaktem zapnuto-vypnuto.




Schéma zapojení jističe se dvěma pomocnými kontakty zapnuto-vypnuto.







Schéma zapojení jističe se spouští na podpěří.



Rozměrový náčrt jističů J2RU --- 76 v litinové skříní, krytí IP 66.




Schéma zapojení jističe se spouští na podpěti a blokovacím tláčkem.




Schéma zapojení jističe se dvěma pomocnými kontakty zapnuto-vypnuto a se spouští na podpěti.




Schéma zapojení jističe s vypínacím magnetem.




Schéma zapojení jističe s pomocným kontaktem zapnuto-vypnuto, se spouští na podpěti a blokovacím tláčkem.




Schéma zapojení jističe s pomocným kontaktem zapnuto-vypnuto a se spouští na podpěti.




Schéma zapojení jističe se dvěma pomocnými kontakty zapnuto-vypnuto, se spouští na podpěti a blokovacím tláčkem.




Schéma zapojení jističe s pomocným kontaktem zapnuto-vypnuto  
a s vypínačem magnetem.




Schéma zapojení jističe se dvěma pomocnými kontakty zapnuto-vypnuto  
a s vypínačem magnetem.

Výrobce a dodavatel: OEZ, n. p., Letohrad.

Výrobce:	ZÁVODY SILNOPRŮDÉ ELEKTROTECHNIKY, trust národních podniků, Blanická 28, Praha 2.
Distributör katalogù:	ZÁVODY SILNOPRŮDÉ ELEKTROTECHNIKY, příkopy 16, Praha 1 (telefon 22 30 85).