

### III.Hodnocení

Úkony provedenými - tj. prohlídkou, zkouškami a měřeními - při této revizi bylo zjištěno, že revidovaná část ochrany před bleskem, v popisovaném rozsahu NEODPOVÍDÁ normě platné v době jejího zřízení a její součásti NEJSOU v dobrém funkčním stavu.