

Soupis úkonů při revizi:

Bylo využito těchto metod prohlídky a zkoušení dle ČSN 33 2000-6, kapitoly 61:

- v prohlídce byla zahrnuta ověření uvedená v čl. 61.2.3 odstavce:

a) způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem	Ano
b) použití protipožárních prepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky	-
c) volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí	-
d) volby a seřízení ochranných a kontrolních přístrojů	-
e) použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů	-
f) volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům	Ano
g) označení nulových a ochranných vodičů	-
h) zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení	-
i) vybavení schématy, varovními nápisů nebo dalšími podobnými informacemi	Ano
j) označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudý, spínačů, svorek atd.	-
k) odpovídající způsob spojování vodičů	Ano
l) použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování	-
m) přístupnosti zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby	Ano

- při zkoušení byly využity tyto metody zkoušek dle čl. 61.3.1 odstavce:

a) spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování	Ano
b) izolační odpor elektrické instalace	-
c) ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů	-
d) odpor podlahy a stěn	-
e) automatické odpojení od zdroje	-
f) doplňková ochrana	-
g) zapojení přístrojů	-
h) pořadí fází	-
i) funkční a provozní zkoušky	-
j) úbytek napětí	-

Měření hromosvodu

Poř. číslo	Celkový popis	Počet		Materiál a průměr	Zemnič	
		Jímačů ks	Svodů ks		číslo	odpor [Ω]
	<u>Jímací zařízení</u> soustava	4hlavní 4 pomocné	8			
	<u>Vedení a svody</u>	-	1	AlMgSi	1	1,8 Ω
		-	1	AlMgSi	2	0,74Ω
		-	1	HVI-power	3	1,1 Ω
		-	1	HVI-power	4	1,2 Ω
		-	1	HVI-power	5	2,3 Ω
		-	1	AlMgSi	6	3,6 Ω
		-	1	AlMgSi	7	5,7 Ω
		-	1	AlMgSi	8	1,7 Ω
	Přechodový odpor mezi jímači, svody a zemniči, svody (zkušební svorka) je menší než 0,1Ω			FeZn ø10mm		

Prohlídka a přezkoumání systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-3 kap.7

Koroze částí jímací soustavy, vodičů a spojů	Vyhovující
Koroze zemničů (viditelné části zemničů)	Vyhovující
Hodnota zemního odporu uzemňovací soustavy	Vyhovující
Stav spojů, ekvipotenciální pospojování a uchycení	Vyhovující

Na zařízení nebyly shledány chyby, které by se vymykaly zněním ČSN 34 1390 pro bezchybný provoz instalovaného zařízení.

Závady na systému ochrany před bleskem:

Bez závad

Celkový posudek:

Instalovaný systém ochrany před bleskem (LPS) vyhovuje svým provedením ČSN 34 1390, dle které je možno zařízení provozovat.

Doporučení:

Udržovat LPS ve spolehlivém stavu. Termín další pravidelné revize nutno dodržet dle ČSN 62 305 ed.2 příloha E tabulka E2 úplná revize za 2 roky, prohlídka jednou za rok, revize kritických systémů jednou za rok, prohlídku však provést po každém bouřkovém období v daném místě situované stavby

...KONEC REVIZE...