



c) Spojení: $\frac{220\text{ V}}{\text{"T"}}$ / $\frac{110\text{ V}}{\text{"I"}}$
 typ. označení: LJ4T 24
 LJ4T 44




d) Spojení: $\frac{220\text{ V}}{\text{"I"}}$ / $\frac{110\text{ V}}{\text{"I"}}$
 typ. označení: LJ4T 64
 LJ4T 84




Obr. 21e, d. Motory převzaté z programu H. P. MIZ Náchod

Příklad typ. označení:
 AP 90S - 6,2



Obr. 3. Motory trojfázové dvourychlostní s dvěma vnitřní.

Příklad typ. označení:
 AP 100L - 4,2 (Y/D, Y)



Obr. 4. Motory trojfázové dvourychlostní s možností rozběhu nižšího počtu pólů Y/D.