


Schéma č. 9

**Příklad možného rozdělení vodiče PEN na PE a N (změna soustavy z TN-C na TN-C-S v rozváděči)**



**Legenda:**

EJ - elektroměr jednofázový

N - svorkovnice N

PE - svorkovnice PE

FA01 - jistič před elektroměrem

Barevné značení vodičů: č-černý (h-hnědý), zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý