



G ₁	- HLAVNÍ ALTERNÁTOR
X ₁	- PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
C ₁	- ODPUŠŤOVACÍ KONDENZÁTORY
R ₁	- POTENCIOMETR PRO NASTAVENÍ NAPĚTÍ
(1-2)	- SVORKY BUZENÍ
(3-4)	- SVORKY POTENCIOMETRU
(5-6)	- SVORKY STATIKY
G ₂	- SYNCHRONNÍ BUDÍČ
A	- REGULÁTOR NAPĚTÍ
A ₁	- AUTOM. REGULÁTOR NAPĚTÍ
V	- VÝSTUPNÍ TRANZISTOR
L	- TRÍFÁZOVÁ TLUMIVKA
T ₁	- KOMPAUNDNÍ TRANSFORMÁTOR
T ₂	- PRUDDOVÝ TRANSFORMÁTOR
V ₁	- TRÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ
C	- REZONANTNÍ KONDENZÁTORY
R	- ODPORNÍK
Z	- OCHRANNÝ OBVOD
X	- RADOVÉ SVORKY

Plati pouze pro informaci
a nepodléhá změnám

SCHEMA BEZKONTAKTNÍHO
SYSTÉMU BUZENÍ S ERN-100