

Kosmetický salón (I.P. místnost č.62)
Lázně I, Mariánskolázeňská 2

Pronájem paní D.Freundové
bytem Krále Jiřího 8, K.Vary

ČSN 34 3801, tiskopis E — pokrač.

Revidovaný závod

Revizní technik

BELÁŇ Štefan 6.00-79-015/EZ

Vyšehradská 11, 360 01 K.Vary

=3=

Strana

Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotykem Ω
2.	Pořadí obvodů: č.1 až 6 - stávající obvody - NEREVIDOVÁNO č.7 IJV 10A - 3xOY-1,5 v L40 světla 4 ks svít. IP20 60W - 2xOY-1,5 zvonkové tržko v rozvodnici, typ:0156 220/3-8V 1 ks srozek, napojený vodičem UP2x0,5 č.8, 9 - stávající obvody - NEREVIDOVÁNO č.10 IJV 16A - OY3x2,5 v L40 zásuvky 4 ks zás. 220V/16A č.11 NESE proudový chránič s jističem FS68 FI/LS L16A, vyb. proud C,03A - 3xOY-2,5 - 1 ks zásuvka 220V/16A určená pro solárium Měření: dotykové napětí.... 2V doba vypnutí 20 ms vybavovací proud .. 19,1 mA	50 50/50 50	izol. bezp. napětí 1,3
3.	ZÁVĚR Provedené elektromontážní práce a naměřené hodnoty izolačního stavu a ochrany před dotykem vyhovují současným platným předpisům. Z bezpečnostních důvodu nesmí být solárium připojeno na jinou zásuvku než určenou - tj. přes chránič.		
	Karlovy Vary dne 10.března 1993 revizní technik Štefan B e l á Ň		